

**Important:** for engines series MD/2, the difference between the deliveries of the two pumps when locked must not exceed **0.5 cc**.

Also check:

- 1) that the distance between the injection cams in the rest position (bottom dead centre) and the pump supporting face is between **52.8** and **54.4 mm** as shown on the data plate;
- 2) that the stroke of the piston with injection cams in the rest position (bottom dead centre), to the start of delivery is between **2** and **2.1 mm**.

**Attention:** pour les moteurs série **MD/2**, en position blocage, la différence de refoulement entre les pompes doit pas dépasser **0,5 cm<sup>3</sup>**.

De plus vérifier:

- 1) que la distance entre les cames d'injection en position repos (PMI) et le plan d'appui de la pompe soit **52,8+54 mm**. comme indiqué sur la plaque.
- 2) que la course du piston à partir du point où la cam d'injection se trouve en position de repos (PMI) au début du refoulement soit de **2+2,1 mm**.

### 13.5 Assembly of injection pumps

If it proves necessary to disassemble the injection pumps they must be reassembled following the instructions listed below:

- 1) Insert barrel into pump casing with the fuel inlet hole aligned with the feeding connection (fig.50). This is the only possible position because of the stud on the pump body. Make sure that the seating face between the barrel and the pump are free of dirt.
- 2) Insert delivery valve, copper gasket, spring, washer, filler, O-ring, and temporarily tighten the delivery connection.
- 3) Insert plunger, with helical profile (A, fig.51) on the opposite side of the sleeve pin (B, fig.51), into the internal groove of the control sleeve (make sure the helical profile is turned towards the fuel inlet and eccentric pin (C, fig.51).
- 4) Complete pump assembly with plunger (a, fig.52), control sleeve (b), upper washer (c), retaining ring (d), spring (f) and secure all with the spring holder washer (g)
- 5) Tighten delivery valve holder (h, fig.52) to **4.5 + 5 kgm** torque.
- 6) Check, by compressing the spring through its various work positions, that the control sleeve (b, fig.52) turns freely and does not stick or encounter resistance throughout its full stroke; any irregular movement will give rise to hunting of engine speeds.
- 7) Secure the control sleeve using the pin (n, fig.52) screwed into pump housing.

**Important:** always check the injection pump calibration after the delivery connection (h, fig.52) has been dismantled.

### 13.5 Montage des pompes à injection

S'il faut procéder au démontage des pompes à injection, lors du remontage, suivre les instructions suivantes:

- 1) Introduire dans le corps de pompe, le cylindre avec l'orifice d'entrée gas-oil orienté en face du raccord d'alimentation, fig.50. Cette position est rendue obligatoire par la présence d'un grain sur le corps de pompe. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'impuretés entre les plans d'appui du cylindre et de la pompe.
- 2) introduire la soupape de refoulement, le joint en cuivre, le ressort, la rondelle, le rempisseur, la bague torique et visser provisoirement le raccord de refoulement.
- 3) introduire dans la rainure interne du manchon de réglage le piston avec le profil hélicoïdal (A, fig.51) du côté opposé au tourillon du manchon (B, fig.51). Vérifier que le profil hélicoïdal se trouve en face de l'orifice d'entrée du gas-oil et du grain excentrique (C, fig.51).
- 4) compléter le montage de la pompe avec le piston (fig.52), le manchon de réglage (b), la coupelle supérieure (c), la bague d'arrêt (d), le ressort (f) et bloquer avec la coupelle (g) de retenue du ressort.
- 5) serrer le raccord de refoulement (h, fig.52) à **4,5+5 kgm**.
- 6) En comprimant les poussoirs dans les différentes positions de travail, vérifier que le manchon de réglage (b, fig.52) coulisse parfaitement. Des résistances et des points durs, provoquent des oscillations de régime moteur pendant son fonctionnement.
- 7) bloquer le manchon de réglage au moyen de la goujette (n, fig.52) vissée sur le corps de pompe.

**Attention:** après chaque démontage du raccord de refoulement (h, fig.52) vérifier le calibrage de la pompe à injection.

### 13.6 Testing air tightness

Feed pressurized air at **6 Kg/cm<sup>2</sup>** into the fuel supply union and completely immerse the pump in oil or diesel fuel for about **20 + 30 seconds** (fig.53); check that no air bubbles are released.

N.B.: Tightness can be checked by compressing the springs to **52.8 + 54.4 mm**, which corresponds to the bottom dead centre working position of the pump.

### 13.6 Essai d'étanchéité


Dans le raccord d'admission, introduire de l'air ayant une pression de **6 Kg/cm<sup>2</sup>**, plonger complètement la pompe dans l'huile ou dans du gas-oil pendant environ **20 + 30 secondes** (fig.53) et vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'air.

N.B. l'étanchéité doit être vérifiée en comprimant le poussoir à la cote de **52,8+54,4 mm** qui correspond au point de travail inférieur de la pompe.

**Achtung:** Bei den Motoren MD/2 in blockierter Stellung darf der Unterschied zwischen den Einstellwerten der beiden Pumpenförderleistungen **0,5 cm<sup>3</sup>** nicht überschreiten.

Weiterhin ist zu überprüfen, daß

- 1) der Abstand zwischen den Einspritznocken in Ruhestellung (UT) und der Auflagefläche der Pumpe **52,8+54,4 mm** beträgt, wie auf dem Schild ausgewiesen ist.
- 2) der Hub des Stempels zwischen "Nocken in Ruhestellung "(UT) und Förderbeginn **2,0+2,1 mm** beträgt.





### 13.5. Montage der Einspritzpumpen

Beim Demontieren der Einspritzpumpen sind die folgenden Punkte zu beachten:

- 1) der Stempel ist so in das Pumpengehäuse einzuführen, daß das Eintrittsloch des Kraftstoffs mit dem Versorgungsstutzen übereinstimmt, Abb.50. Diese Stellung ist zwangsläufig, da auf dem Pumpengehäuse ein Stift aufgesetzt ist. Sicherstellen, daß zwischen Stempelaufzager und Pumpe keine Unreinheiten vorhanden sind.
- 2) Druckventil, Kupferdichtung, Feder , Unterlegscheibe, Einfüller und O-Ring einsetzen und vorläufig den Versorgungsstutzen anschrauben.
- 3) In den inneren Nut der Regelhülse den Kolben mit Schraubenprofilierung (A, Abb.51) einsetzen, von der dem Stift entgegengesetzten Seite die Hülse (B, Abb.51). Überprüfen, daß das Schraubenprofil in Übereinstimmung mit dem Eintrittsloch des Kraftstoffs und des Excenterstiftes liegt (C, Abb.51).
- 4) Montage der Pumpe mit Stempel (Kolben a, Abb.52), Regelhülse (b), oberer Federteller (c), Sprengring (d) und Feder (f) vervollständigen und mit unterem Federteller (g) befestigen.
- 5) Versorgungsstutzen (h, Abb.52) mit **4,5+5 kgm** anziehen.
- 6) Sicherstellen, daß die Regelhülse (b, Abb.52) beim Durchdrücken der Stößel in den verschiedenen Arbeitsstellungen einwandfrei gleitet. Widerstände und Bremsstellen verursachen im Betrieb Drehzahl schwankungen des Motors.
- 7) Regelhülse mittels aufgeschraubtem Stift auf dem Pumpengehäuse befestigen (n, Abb.52).


**Achtung:** Nach Demontage des Versorgungsstutzens (h, Abb.52) muß die Einstellung der Einspritzpumpe überprüft werden.



### 13.6. Dichtheitsprüfung

Über den Versorgungsstutzen Luft mit einem Druck von **6 kg/cm<sup>2</sup>** einblasen und die Pumpe vollständig in Öl oder Diesel eintauchen; für 20+30 s (Abb.53) in dieser Stellung belassen und kontrollieren, daß währenddessen und anschließend keine Luftblasen austreten.

Anmerkung: Die Dichtheit muß bei Druckausübung auf den Stößel bis zum Maß **52,8+54,4 mm** erfolgen, was dem UT des Pumpenbetriebes entspricht.





### 13.7 Injectors

Details of fig.54:

1. Injector casing – 2. Adjusting shim – 3. Spring – 4. Rod –
5. Distance ring with locating pin – 6. Nozzle – 7. Ring nut

### 13.8 Checking and setting the injectors

- 1) Clean the nozzle holes with 0.25mm gauge steel wire (fig.55).
- 2) Place the injector on the test bench (p.n. 365.43, fig.56) bypass the pressure gauge and operate the lever rapidly. The nozzle should chatter audibly and spray correctly.
- 3) Connect the pressure gauge while pressing the lever slowly and steadily until injection occurs.  
The opening pressure registered on the gauge should be 230 Kg/cm<sup>2</sup> (200 Kg/cm<sup>2</sup> on silenced versions).  
Change the adjusting shims (nr. 2, fig. 51) in order to achieve correct adjustment.
- 4) **Testing fortightness:** Operate test bench hand lever until the pressure gauge reads 20 Kg/cm<sup>2</sup> below the opening pressure of the needle valve. The nozzle can be considered well sealed if there no Diesel fuel accumulates at the nozzle tip after 10 seconds.

### 13.7 Injecteurs

Détails de la fig.54:

1. Corps porte-injecteur – 2. Rondelle de calibrage – 3. Ressort – 4. Tige – 5. Entretoise avec goupilles de centrage – 6. Pulvérisateur – 7. Frette de fixation.

### 13.8 Contrôle et calibrage des injecteurs

- 1) Nettoyer les trous des pulvérisateurs avec un fil d'acier fin (fig.55) de diamètre de 0,25 mm.
- 2) Placer l'injecteur sur le banc d'essai (code 365.43, fig.56), débrancher le manomètre et actionner rapidement le levier, le pulvérisateur doit "triller" distinctement et doit injecter avec une bonne pulvérisation.
- 3) Brancher le manomètre, appuyer lentement sur le levier avec un mouvement continu jusqu'à ce que l'injection s'effectue.  
La pression d'ouverture lue sur le manomètre doit être de 230 Kg/cm<sup>2</sup> (200 Kg/cm<sup>2</sup> versions avec silencieux)  
Varier les cales de calibrage (n°2 fig.54) pour obtenir un bon réglage.
- 4) **Essai de l'étanchéité:** actionner le levier manuel du banc d'essai jusqu'à ce que l'aiguille du manomètre se trouve sur 20 Kg/cm<sup>2</sup> sous la valeur de pression d'ouverture. Le pulvérisateur est étanche si aucune goutte ne tombe, de son ouverture dans les 10 secondes qui suivent.

### 13.9 Disassembly and re-assembly of injectors

Unscrew the ring nut on the injector nozzle using a ring wrench and a special tool as illustrated in figure 57 serving to release the pressure exerted by the spring on the ring nut.

- 1) **Visual check:** make sure that the seat of the needle shows no signs of hammering or excess roughness, that the needle is not worn or damaged, and that the holes are free of carbon deposits.
- 2) **Smoothness test:** the needle, previously immersed in diesel and inserted into the nozzle casing, must be pulled out to a third of the length of the guide while holding the nozzle in a vertical position. When the needle is released it should return freely to its seat by the effect of its own weight.

Reassemble the injector following the assembly order shown in figure 54; during reassembly make sure that the locating elements on distance ring 5 (fig.54) are correctly inserted to the corresponding holes. Torque the nozzle securing ring nut to:

### 13.9 Démontage et remontage des injecteurs

Desserrer la frette de serrage du pulvérisateur en utilisant une clé polygonale ainsi qu'un dispositif comme indiqué sur la fig.57. Ce dispositif permet de décharger la pression exercée par le ressort sur l'écrou.

- 1) **Examen visuel:** vérifier que le siège de l'aiguille n'ait pas de signes de martèlement ou de rugosité importante.  
La tige du pulvérisateur ne doit être usée ou détériorée, les orifices doivent être sans incrustations carbonées.
- 2) **Essai de glissement:** l'aiguille du pulvérisateur qui a été précédemment plongée dans du gas-oil pur et introduite dans le corps du pulvérisateur, est sortie d'un tiers de la longueur de guide, tout en tenant le pulvérisateur en position verticale. Une fois laissée libre, l'aiguille doit glisser à nouveau sur son siège entraînée uniquement par son poids.

Remonter l'injecteur en suivant l'ordre indiqué sur la fig.54 en faisant attention à ce que les tiges et les tourillons de centrage se trouvant sur l'entretoise (n° 5 fig.54) soient en face de leur orifice respectif sur les sièges. Serrer l'écrou de fixage du pulvérisateur avec un couple de:

**kgm 3.5 (34.3 Nm)**

**3,5 kgm (34,3 Nm)**


### 13.7. Einspritzdüsen

Bestandteile siehe Abb.54:


- 1.Düsenhalter-2.Unterlegscheibe für die Einstellung-
- 3.Feder-4.Federstift-5.Ventil-Distanzhalter mit Zentrierstift-6.Zerstäubungsdüse-7.Buchse.

### 13.8. Kontrolle und Einstellung der Einspritzdüsen

- 1) Die Düsenbohrungen vorsichtig mit einem Stahldraht (0,25 mm) (Abb.55) reinigen.
- 2) Einspritzdüse an das Prüfgerät (Teile nr. 365.43, Abb.56) anschließen, Manometer außer Betrieb nehmen und schnell den Hebel betätigen; die Zerstäubungsdüse muß hörbar trillen und eine befriedigende Zerstäubung ausführen.
- 3) Zuschalten des Manometers, langsam und stetig Druck auf den Hebel ausüben, bis die Einspritzung erfolgt. Der Öffnungsdruck muß 230 kg/ (200 kg/cm<sup>2</sup> bei der gedämpften Version) entsprechen.  
Zum Erreichen einer exakten Einstellung sind Unterlegscheiben (Nr.2 Abb.54) einzufügen.
- 4) **Dichtheitsprüfung:** Handhebel des Prüfgerätes drücken, bis sich der Zeiger des Druckmessers bei 20 kg/cm<sup>2</sup> unter dem Öffnungsdruck befindet. Der Zerstäuber kann als dicht bezeichnet werden, wenn innerhalb von 10 s kein Kraftstoff austritt.



54




55


### 13.9. Demontage-Montage der Einspritzdüsen

Um die Befestigungsbuchse des Zerstäubers zu lösen, sind ein Vielkantschlüssel und eine, der in Abb.57 gezeigten, entsprechende Vorrichtung zu verwenden, die das Entlasten des Federüberdruckes auf die Buchse ermöglicht.

- 1) **Sichtprüfung:** Überprüfen, daß der Sitz der Nadel keine Schlagstellen oder übermäßige Rauigkeit aufweist. Der Zerstäubungsstift darf keine Verschleißerscheinungen oder Schadstellen zeigen. Die Bohrungen müssen frei von Kohleverkrustungen sein.
- 2) **Gleitprüfung:** Die Nadel des Zerstäubers, die zuvor in sauberen Dieselkraftstoff eingetaucht und dann in den Ventilkörper eingesetzt worden ist, wird bis zu einem Drittel der Führungslänge herausgezogen, und die Düse wird dabei in senkrechter Stellung gehalten. Beim Loslassen muß die Nadel selbständig und nur durch das Eigengewicht bewegt in den Sitz gleiten.  
Einspritzdüse, wie in Abb.54 gezeigt, wieder einbauen und beachten, daß die Bolzen und Zentrierstifte auf dem Distanzstück (Nr.5 Abb.54) in die entsprechenden Bohrungen der Sätze passen. Befestigungsbuchse für Zerstäuberdüse mit



56



57

**3,5 kgm (34,3 Nm)**

anziehen.



## 14. ELECTRICAL EQUIPMENT

### 14.1 Plant specifications

**Starter motor:** Left rotation, 12V, power from 1.25 to 1.4 kW

**Built-in alternator:** 280W

**Voltage regulator:** Electronic with controlled diodes and connection for battery charge indicator light

**Alternator with belt drive:** 12V - 400W

**Recommended battery:** Refer to tables in chapters 1 and 4

**Flywheel ring gear:** Check teeth for wear or damage. Fit crown wheel to flywheel by pre-heating to 200 + 250°C.

## 14. APPAREILS ELECTRIQUES

### 14.1 Caractéristiques de l'installation

**Démarreur:** sens de rotation senestrorum, tension 1 puissance 1,25 + 1,4 kW

**Alternateur Interne:** 280 W.

**Régulateur de tension:** électronique à diodes contrôlées a prise pour témoin de recharge batterie

**Alternateur extérieur:** avec commande par courroie 12V - 400W

**Batterie conseillée:** voir tableau chap. 1 et 4.

**Couronne dentée sur le volant:** vérifier que les dents ne so pas usées ni fendues. Réchauffer la couronne à la température 200 + 250 °C avant de la monter sur le volant.

### 14.2 Checking electrical equipment

- 1) Make sure that the connections between the voltage regulator and alternator are correctly made and in good condition.
- 2) Disconnect the starter motor wire from the battery terminal and connect a dc ammeter (fig.58 and 59).
- 3) Connect a dc voltmeter to the battery terminals (fig.58 and 59).
- 4) Turn over the engine a few times without load or connect an **80+ 100W** lamp load across the battery to restrict voltage to lower than **13V**.
- 5) Accelerate the engine to **3000 rpm**. The current shown by the ammeter must be in line with the values indicated in figure 60.
- 6) Disconnect the load from the battery (if it was previously connected) and keep the engine running at the above indicated speed for a few minutes, the battery voltage should slowly increase until it reaches approximately **14.2V**. At the same time the charge current should drop to around **2A** in a period of time that depends on the whether the battery is fully charged or not.
- 7) If the charging current is absent or is lower than the value indicated above, proceed by checking the alternator and if necessary, renewing the voltage regulator.

### 14.2 Vérification de l'installation

- 1) S'assurer que les connexions entre le régulateur et l'alternateur soient correctes et en bonnes conditions.
- 2) Sur la batterie débrancher de la borne, le fil provenant du démarreur et brancher un ampèremètre pour courant continu (fig.58 et 59).
- 3) Relier un voltmètre pour courant continu aux bornes de la batterie (fig.58 et 59)
- 4) Effectuer quelques démarrages à vide ou bien placer sur les cosses de la batterie une série de lampes de décharge d'au moins **100W** pour maintenir la tension de la batterie en dessous de **13V**.
- 5) Porter le moteur au régime de **3.000 tours/min**. Le courant de charge indiqué par l'ampèremètre doit correspondre aux valeurs de la fig.60.
- 6) Débrancher l'éventuelle série de lampes et maintenir le moteur au régime indiqué ci-dessus pendant quelques minutes. La tension de la batterie doit augmenter progressivement jusqu'à environ **14,2 V**. En même temps, le courant de charge doit descendre à une valeur minimale, d'environ **2A**. Ceci se produit rapidement si la batterie est chargée et lentement si elle est déchargée.
- 7) Si le courant de charge manque ou est inférieur aux valeurs indiquées ci-dessus, vérifier l'alternateur et le cas échéant remplacer le régulateur de tension.

### 14.3 Checking the alternator

With the engine stopped disconnect the alternator wires from the voltage regulator and check:

- 1) with motor stopped: the continuity of the windings (fig.61) by connecting an ohmmeter and ensuring that resistance is zero, and the insulation between the windings and ground (fig. 62) by ensuring that the ohmmeter gives a reading of infinite resistance. If these readings are not obtained the stator must be renewed.

- 2) with motor running: use a multimeter to check the charge current between the two yellow wires. Bring the engine up to **3000 rpm** – the multimeter should give a reading of **80V**. If the values are more than 10V below this value, the rotor is de-magnetized and the alternator must be renewed.

#### Important:

- 1) The alternator will not deliver current when the yellow wires are disconnected.
- 2) The alternator will burn out if the yellow wires are connected to ground.
- 3) The voltage regulator may be damaged if the ground connection or other circuit connections are not made properly.
- 4) The alternator and the voltage regulator will burn out instantly if the battery connections are inverted.

### 14.3 Contrôle de l'alternateur

Vérifier:

- 1) avec le moteur à l'arrêt, à l'aide d'un ohmmètre la continuité entre les bobinages (fig. 61, résistance nulle) et l'isolation entre les câbles et la masse (fig. 62, résistance infinie). En cas d'interruptions remplacer l'induit.
- 2) avec le moteur qui tourne, à l'aide d'un ohmmètre contrôler le courant de charge entre les deux fils jaunes. Porter le moteur à **3000 tours/min.**, la tension doit être de **80V**.

#### Attention:

- 1) l'alternateur ne transmet pas de courant si les câbles jaunes sont isolés
- 2) l'alternateur grille si les câbles jaunes sont mis à la masse
- 3) le régulateur peut subir des dommages si la prise à la masse ou les connexions électriques sont réalisées de façon incorrecte
- 4) l'alternateur et le régulateur grillent immédiatement si on inverse les connexions de la batterie.

## 14. ELEKTRISCHE ANLAGE

### 14.1. Eigenschaften der Anlage

**Anlasser:** linksläufiger Drehsinn, Spannung 12 V, Leistung 1,25±1,4 kW.

**Innerer Drehstromgenerator:** 280 W.

**Spannungsregler:** Elektronisch, mit gesteuerten Dioden und Anschluß für Ladeanzeigeleuchte.

**Außerer Drehstromgenerator:** Riemenbetätigt, 12V-400W

**Batterietyp:** siehe Tabelle der Abschnitte 1 und 4.

**Zahnkranz auf dem Schwungrad:** Überprüfen, daß die Zähne keine Verschleißerscheinungen aufweisen und nicht beschädigt sind. Vor der Montage auf dem Schwungrad ist der Zahnkranz auf eine Temperatur von 200-250°C zu erhitzen.

### 14.2. Überprüfung der Anlage

- 1) Sicherstellen, daß Spannungsregler und Generator ordnungsgemäß miteinander verbunden und in gutem Zustand sind.
- 2) Kabel des Anlassers von der Batterie abklemmen und ein Gleichstromampéremeter dazwischenschalten (Abb.58 und 59).
- 3) Anschließen eines Gleichstromvoltmeters an die Batterieklemmen (Abb.58 und 59).
- 4) Motor einige Male anlassen und entlastet laufen lassen oder aber an die Batterieklemmen eine Serie von Lampen mit einer Kapazität von **80+100W** anschließen, um die Batteriespannung unter **3V** zu halten.
- 5) Den Motor auf eine maximale Drehzahl von **3000/min** bringen. Der vom Ampéremeter angezeigte Ladestrom muß den Werten der Abb.60 entsprechen.
- 6) Danach ist die eventuell genutzte Serie von Lampen abzuklemmen und der Motor für einige Minuten mit **3000/min** drehen zu lassen. Die Batteriespannung muß dabei kontinuierlich bis zum Wert von ca. **14,2 V** ansteigen. Gleichzeitig muß der Ladestrom auf einen Minimalwert von ca. **2 A** absinken. Dies erfolgt mit einer vom Ladezustand der Batterie abhängigen Geschwindigkeit.
- 7) Wenn der Ladestrom ausbleibt oder niedriger als die genannten Werte liegt, ist der Generator zu überprüfen und eventuell der Spannungsregler zu ersetzen.

### 14.3. Kontrolle des Drehstromgenerators





Überprüfen:

- 1) bei stehendem Motor: mit einem Ohmmeter an den Wicklungen eine Stromdurchgangsprüfung durchführen (Abb.61, Widerstand Null); Sicherstellen, daß Kabel und Erdung (Abb.62, Widerstand unendlich) gut gegeneinander isoliert sind. Bei Unterbrechungen muß der Stator ausgewechselt werden.
- 2) bei gestartetem Motor: mit einem Stromtester den Ladestrom zwischen den beiden gelben Kabeln überprüfen. Den Motor auf eine Drehzahl von **3000/min** bringen, die Spannung muß **80 V** betragen.

Wenn um 10 V niedrigere Werte angezeigt werden, ist der Rotor entmagnetisiert und der Generator ist zu ersetzen.

Achtung:

- 1) der Generator gibt keinen Strom ab, wenn eines oder beide gelben Kabel unterbrochen sind.
- 2) der Generator brennt durch, wenn die gelben Kabel geerdet sind.
- 3) bei Wackelkontakte am Batteriemasseanschluß oder den elektrischen Anschlüsse kann es zum Auftreten von Schäden am Regler kommen.
- 4) werden die beiden Batterieanschlüsse aus Versehen umgepolst, brennen der Generator und der Regler unverzüglich durch.



## 15. ENGINE ASSEMBLY

### Notice:

These instructions are valid for engines up-dated prior to the publication of this manual. Any modifications must be checked on the technical circulars.

Before assembling the engine carefully clean all parts and dry them with compressed air. Lubricate moving parts to prevent seizing when starting up. Replace the gaskets with new ones each time the engine is assembled.

Use torque wrenches to ensure that the correct tightening torques are applied.

## 15. MONTAGE MOTEUR

### Avertissement:

Les normes se réfèrent aux moteurs mis à jour à la date de publication du livret. Contrôler les éventuelles modifications sur les circulaires techniques.

Avant de procéder au montage, nettoyer toutes les pièces avec du pétrole, puis les sécher avec de l'air comprimé. Lubrifier les parties en mouvement pour éviter des grippages pendant les premiers instants de fonctionnement.

Remplacer les joints à chaque montage.

Utiliser des clés dynamométriques pour effectuer un serrage correct.

### 15.1 Preparing the crankcase

Clean the mating surfaces of sealing compound residues or other foreign material using a copper scraper or fine emery stone. Make sure that the oil passages are open and free of built-up deposits.

- 1) Fit the plugs (A, fig.63) in their holes.
- 2) Insert the internal accelerator lever (B, fig.63) into the crankcase with its spring taking care to protect the oil seal O-ring from damage.  
Complete the external assembly with plate, spring, lever, etc. as shown in figure 63.
- 3) Mount the bearing bush (gear train side) using either a standard press or a made-to-measure punch as shown in figure 64.  
Fit the bush by matching the hole with the passage on the crankcase (fig.65).  
Bushes with standard or smaller internal diameters can be ordered as required.
- 4) Insert the complete oil pressure relief valve (A) into its housing (C, fig.65). Make sure that the valve ball seat is free of dirt that could reduce the effectiveness of the pressure seal.  
Secure the oil pressure valve with the relative screw (B, fig. 65 and 66).  
In vertical engines it is essential also to fit the oil check valve (D), as shown in figure 76.
- 5) Insert the cylinder studs and the centring pins.

### 15.1 Préparation du carter moteur

Nettoyer les surfaces d'appui des résidus de produit d'étanchéité et des impuretés, à l'aide d'une plaque de cuivre ou d'une pierre émeri fine, s'assurer que les conduits de lubrification soient propres.

- 1) introduire les bouchons (A, fig.63) dans leurs logements.
- 2) introduire le levier interne de l'accélérateur (B, fig.63), avec son ressort, sur le carter moteur en faisant bien attention à ne pas endommager la bague torique d'étanchéité de l'huile.  
Compléter le montage extérieur avec la plaque, le ressort, le levier, etc. comme indiqué sur la figure 63.
- 3) monter le coussinet de palier côté distribution en utilisant une presse commune ou encore l'outil spécial, comme indiqué sur la fig.64.  
Introduire le coussinet en plaçant l'orifice en face du conduit de lubrification sur le socle (fig. 65).  
Le cas échéant des coussinets au diamètre intérieur standard ou diminué, sont prévus.
- 4) introduire la soupape de réglage de pression d'huile complète (A), dans son logement (C, fig.65). S'assurer que le siège d'appui de la bille n'ait pas d'impuretés qui pourraient compromettre la tenue de la pression.  
Bloquer la soupape à l'aide de la vis (B fig. 65 et 66).  
Sur les moteurs à axe vertical il est indispensable d'introduire également le clapet de rebond de l'huile (D), comme indiqué sur la fig. 66.
- 5) introduire les goujons cylindres et les tourillons de centrage.

### 15.2 Central main bearings (MD/2)

Fit the shells into their seats and coat with a thin film of oil. The reference numbers (fig.67) must be aligned on each half-shell, making sure that the oil passages match the corresponding openings in the crankcase. Torque the bearing assembly bolts (fig. 68) to:

**2.2 kgm (21.6 Nm)**

### 15.2 Supports centraux de palier (MD/2)

Introduire les demi-coussinet du vilebrequin dans leurs logements, en les graissant légèrement. Faire coïncider sur chaque demi-support les numéros de référence (fig. 67) et s'assurer que les conduits de lubrification correspondent bien à ceux du socle. Serrer les vis du support (fig. 68) à la valeur de:


**2,2 kgm (21,6 Nm)**

## 15. MONTAGE DES MOTORS

### Wichtige Vorbemerkungen:

Vorliegende Vorschriften sind auf Motoren bezogen, die mit Ausgabedatum dieses Betriebs- und Wartungshandbuches dem neuesten technischen Stand entsprechen. Etwaige Abänderungen sind den technischen Rundschreiben zu entnehmen. Vor dem Einbau sind die Teile mit Petroleum zu reinigen und mit Druckluft zu trocknen.



Bewegliche Teile sind einzuschmieren, um einem etwaigen Festfressen bei Betriebsbeginn vorzubeugen. Bei jeder Montage sind die Dichtungen auszuwechseln. Um die Schrauben einwandfrei anzuziehen, sind geeignete Momentenschlüssel zu verwenden.



### 15.1. Arbeiten am Kurbelgehäuse

Dichtungsmasserückstände oder sonstige Unreinheiten auf den Auflageflächen sind mit einem Kupferschaber oder einem feinen Schleifstein zu entfernen. Es ist zu überprüfen, daß auch die Schmierungskanäle frei von Unreinheiten sind.


- 1) Deckel (A, Abb.63) in die entsprechenden Sitze einsetzen.
- 2) Inneren Drehzahlhebel des Beschleunigers (B, Abb.63) mit zugehöriger Feder in das Kurbelgehäuse einsetzen und dabei beachten, daß der Öldichtring (O-Ring) nicht beschädigt wird.  
Montage der Außenteile mit Platte, Feder, Hebel usw. nach Bild 60 vervollständigen.
- 3) Einbau der steuerungsseitigen Hauptlagerbuchse unter Nutzung einer handelsüblichen Presse oder eines Maßwerkzeugs (Abb.64).  
Lagerbuchse so einführen, daß die Bezugsbohrung mit der Schmierungsleitung des Gehäuses übereinstimmt (Abb. 65).  
Im Bedarfsfall stehen Lagerbuchsen mit innerem Standarddurchmesser oder verringertem Durchmesser zur Verfügung.
- 4) Komplettes Öldruck-Regelventil (A) in das vorgesehene Lager (C, Abb.65) einsetzen. Überprüfen, daß der Kugelsitz keine Unreinheiten aufweist, die die Dichtheit auf Druck beeinträchtigen könnten.  
Sperren des Ventils mittels Schraube (B, Abb. 65 und 66). Bei Motoren mit senkrechten Achsen ist in jedem Falle auch das Ölrückschlagventil (D) einzuführen (siehe Abb. 76).
- 5) Zylinderstiftschrauben und Zentrierstifte einsetzen.



### 15.2. Mittelhauptlager (MD/2)

Bronzelager-Halbschalen in ihre Sitze einsetzen und leicht einölen. Jedes Lager in Übereinstimmung mit den Bezugsnrnummern (Abb.67) bringen und sicherstellen, daß die Schmierungs-bohrungen denen des Kurbelgehäuses entsprechen. Anziehen der Lagerschrauben (Abb.68) mit

**2,2 kgm (21,6 Nm)**





### 15.3 Crankshaft

#### MD/2 series engines

Fit the crankshaft into the crankcase using tool p.n. 365.91 as shown in figure 69; make sure that the bearing oil passages are matched to the crankcase oil passages.

Torque the bearing screws (fig. 70) to :

2.2 kgm (21.6 Nm)

#### MD/1 series engines

Fit the crankshaft into the crankcase without carrying out any further checks.

### 15.3 Vilebrequin

#### Moteurs série MD/2:

Introduire le vilebrequin dans le socle en utilisant l'outil c 365.91, comme indiqué sur la fig. 69, puis faire coïncider les orifices du socle avec ceux du support.

Serrer les vis du support (fig. 70) à la valeur de:

2,2 kgm (21,6 Nm)

### 15.4 Main bearings - flywheel side

Fit the bush to the bearing carrier using a special tool of appropriate diameter as shown in figure 71. Insert the bush arranging the groove so that it is facing the internal side of the bearing and positioned vertically.

Fit the oil seal ring to the bearing using a suitable diameter tubular punch.

Fit the bearing into the crankcase after having first interposed an O-ring between the contact surfaces (fig. 72). Torque the screws to:

2.2 to 2.4 kgm (21.6 to 23.5 Nm)

2,2 + 2,4 kgm (21,6 + 23,5 Nm)

### 15.5 Crankshaft end float

Install an 0.15 mm feeler gauge between the crankshaft shoulder and the crankcase (flywheel side).

Use a screwdriver to force the crankshaft against its shoulder as shown in figure 73. Pre-heat the timing gear to a temperature of 180 + 200 °C and fit it onto the crankshaft pressing it down until it comes into contact with the crankcase. Wait until the timing gear has cooled down and then withdraw the feeler gauge and the screwdriver and check end float (fig. 74), which must be within the range:

MD/1 0.20 to 0.30 mm  
MD/2 0.10 to 0.20 mm

### 15.5 Jeu axial du vilebrequin

Introduire entre la butée du vilebrequin et le socle (c volant) une épaisseur de 0,15 mm.

A l'aide d'un tournevis, enfoncez le vilebrequin contre butée, comme indiqué sur la fig. 73. Préchauffer le pignon à une température de 180 + 200 °C et l'introduire sur vilebrequin jusqu'à ce qu'il touche le socle.

Attendre que le pignon se refroidisse, puis enlever l'épaisseur ou le tournevis et contrôler le jeu axial (fig. 74) qui doit être compris entre:

MD/1\* 0.20 + 0.30 mm  
MD/2 0.10 + 0.20 mm

\* MD/2 cast iron crankcase

\* MD/2 avec carter moteur en fonte

### 15.3. Kurbelwelle


#### Motoren Serie MD/2:

Einführen der Kurbelwelle in das Gehäuse mittels Hilfsmittel Nr. 365.91 (siehe Abb. 69).

Die Bohrungen des Gehäuses müssen mit denen des Hauptlagers übereinstimmen.

Anziehen der Schrauben des Hauptlagers (Abb.70) mit

**2,2 kgm (21,6 Nm)**



#### Motoren Serie MD/1:

Einführen der Kurbelwelle in das Gehäuse ohne weitere Prüfschritte.




### 15.4. Schwungradseitiges Hauptlager

Bronzebuchse in das Hauptlager einsetzen; dazu eine handelsübliche Presse oder das Maßwerkzeug, wie in Bild 71 gezeigt, einsetzen. Einsetzen der Bronzebuchse mit in Richtung Lagerinnenseite weisender Kerbe, in Senkrechtstellung.

Öldichtring auf das Hauptlager aufsetzen; dazu ein zylindrisches Rohrwerkzeug in den entsprechenden Abmaßen verwenden.

Montieren des Hauptlagers auf das Kurbelgehäuse zwischen den Kontaktflächen des O-Öldichtringes, (Abb.72); Anziehen der Schrauben mit:

**2,2 + 2,4 kgm (21,6 + 23,5 Nm)**



**71**

### 15.5. Axialspiel der Kurbelwelle

Zwischen Kurbelwellenauflager und Gehäuse (schwungradseitig) ist eine 0,15 mm starke Zwischenscheibe einzulegen.



Die Kurbelwelle ist mit einem Schraubenzieher auf das Auflager zu drücken (siehe Abb. 73). Das Getriebe ist auf 180–200°C zu erwärmen und bis zum Gehäuseanschlag auf die Kurbelwelle aufzusetzen.

Abwarten, daß das Getriebe sich abkühlt, Ausnehmen der Zwischenscheibe und des Schraubenziehers und Überprüfen des Axialspiels (Abb. 74), das zwischen:

**MD/1\* 0.20 + 0.30 mm  
MD/2 0.10 + 0.20 mm**

liegen muß.

\* MD/2 Gußgehäuse.



**73**



### 15.6 Camshaft

Prepare the camshaft assembly (fig. 75) as described below:

- 1) Fit adjustment shim (nr. 3) and governor washer (nr. 4) onto the camshaft.
- 2) Fit snap ring (nr. 5) and key (nr. 7) into their respective seats.
- 3) Preheat ( $180 \pm 200^\circ\text{C}$ ) gear (nr. 6) complete with flyweights and mount it to the camshaft, making sure that it is snugly fitted against the retaining ring.
- 4) Insert the governor driving plate retaining ring (nr. 2).

The speed governor is of the centrifugal type with flyweights keyed directly onto the end of the camshaft gear (fig. 76). Flyweights (A) impelled outward by centrifugal force, cause a moving plate (P) to shift axially. The plate operates a lever (R) which is connected, through tie rods (T) to the control sleeves (E) of the injection pumps.

Spring (N) placed under tension by speed control lever (C), contrasts the action of the centrifugal force of the governor. The balance between the two forces keeps the engine speed virtually constant with respect to load variations.

### 15.6 Arbre à cames

Préparer le groupe arbre à cames (fig. 75) de la façon suivante

- 1) insérer le clips (n°2)
- 2) insérer la rondelle d'appui (n°3) et la coupelle du régulateur (n°4) sur l'arbre à cames.
- 3) monter le clips (n°5) et la clavette (n°7) dans leur logements.
- 4) Préchauffer à ( $180 \pm 200^\circ\text{C}$ ) l'engrenage (n°6) pourvu de masses et l'enfiler sur l'arbre à cames, en s'assurant qu'il appuie contre le clips d'arrêt.

### Governor tie rod adjustment

The length of the tie rod, measured between the centredistance of holes (X, fig. 76), must be:

MD/1 mm  $46.5 \pm 1$  turn  
MD/2 mm  $36.5 \pm 1$  turn

The accuracy of this setting will serve to eliminate hunting of engine speed, difficulty in starting, and power fall-off.

### Réglage du tirant du levier régulateur.

La longueur du tirant, mesurée sur les entreaxes des trous (X, fig. 76) doit être de:

MD/1 mm  $46,5 \pm 1$  tour  
MD/2 mm  $36,5 \pm 1$  tour

Le soin apporté à cette opération évitera les oscillations de régime, les difficultés de démarrage et la perte de puissance.

### Assembly

- 1) Fit the tappets into their housings in the crankcase
- 2) Fit the governor lever and tie rod, simultaneously with the camshaft, into the crankcase (fig. 77)
- 3) Insert the governor lever fulcrum pin from the outside of the crankcase and secure it with the relative screw (fig. 77).  
The lever must be free to effect its full stroke without sticking.
- 4) Insert the spring between the governor lever and the accelerator, making sure that it is correctly installed.
- 5) Check that the timing marks on the camshaft and crankshaft gears are correctly aligned with respect to each other (fig. 78).


### Montage.

- 1) introduire les pousoirs dans leurs logements sur le carter moteur.
- 2) monter sur le carter moteur le levier du régulateur et le tirant, en même temps que l'arbre à cames (fig. 77)
- 3) de l'extérieur du carter, introduire le pivot de point d'appui du levier du régulateur et le bloquer avec la vis spéciale (fig. 77).  
Le levier doit être libre d'effectuer toute la course prévue sans points durs.
- 4) introduire le ressort entre le levier du régulateur et l'accélérateur en s'assurant que le montage soit bien effectué.
- 5) contrôler que les repères de mise en phase de distribution estampillés sur les pignons de l'arbre à cames et du vilebrequin, coïncident entre-eux (fig. 78).

### 15.6. Nockenwelle

An der Nockenwelle (Abb.75) sind die folgenden Arbeitsschritte auszuführen:

- 1) Paßscheibe (Nr.3) und Regulierteller (Nr.4) auf die Nockenwelle aufsetzen.
- 2) Seegering (Nr.5) und Federkeil (Nr.7) in die entsprechenden Sitze einsetzen.
- 3) Zahnrad (Nr.6) einschließlich der Schwungmassen gewichte auf 180±200°C erwärmen und auf die Nockenwelle aufsetzen, sodaß das Zahnrad am Seegering anliegt.
- 4) Einsetzen des Sprengringes (Nr.2) des Reguliertellers.




Der Drehzahlregler ist ein Schwunggewicht-Drehzahlregler mit Gewichten, die direkt am Ende des Zahnrades der Nockenwelle aufgekeilt sind (Abb.76).

Die Schwungmassen (A), die von der Fliehkraft nach außen gestoßen werden, verschieben in axialer Richtung einen beweglichen Teller (P), der auf einen Hebel (R) einwirkt, der mittels Zugstangen (T) mit den Regelstangen (E) der Einspritzpumpen verbunden ist.

Eine Feder (N), die vom Gas-Steuerhebel (C) gespannt wird, wirkt der Fliehkraft des Drehzahlreglers entgegen.

Das Gleichgewicht zwischen den beiden Kräften hält die Drehzahl auch bei Lastwechsel nahezu konstant.



### Regulierung Zugstab des Drehzahlreglers.



Die Länge des Zugstabes, zwischen den beiden Bohrungssachsen (X, Abb.76)

**MD/1 mm 46,5 ± 1 Umdrehung**  
**MD/2 mm 36,5 ± 1 Umdrehung**

Durch eine sorgfältige Einstellung der Zugstäbe können Drehzahl Schwankungen, Start Schwierigkeiten und Leistungsabfälle vermieden werden.

### Montage.

- 1) Einsetzen der Stößel in die Sitze des Kurbelgehäuses.
- 2) Drehzahlreglerhebel und Zugstab gleichzeitig mit der Nockenwelle (Abb.77) in das Kurbelgehäuse einsetzen.
- 3) Hebeldrehpunktstift des Drehzahlreglers von der Außenseite des Kurbelgehäuses einführen und mit der entsprechenden Schraube arretieren (Abb.77). Der Hebel muß den gesamten Hub hemmungsfrei vollführen.
- 4) Federzwischen Reglerhebel und Drehzahlhebel einsetzen und sicherstellen, daß die Feder einwandfrei sitzt.
- 5) Überprüfen Sie, ob die auf den Räderpaaren der Nocken- und Kurbelwellen aufgebrachten Bezüge der Steuerzeiten übereinstimmen (Abb. 78).



### 15.7 Oil pump

See heading 12.15 if you wish to check the rotors.

Fit the external oil pump rotor with the bevel toward the inside of the cover (fig.79).

#### Double oil pump (vertical axis engines):

Mount the pump as described below:

- 1) insert the external rotor of the oil recycling pump (height 22 mm) with the bevel (A, fig.80) facing the outside of cover (D).
- 2) Insert the adjustment shim (B, fig.80) facing as shown in the figure.
- 3) Insert the external rotor of the oil lubrication pump (height 15 mm) with the bevel (C, fig.80) facing the crankcase.
- 4) Fit the O-ring on the pump cover.

### 15.7 Pompe à huile

Pour le contrôle des rotors voir le paragraphe 12.15.

Monter le rotor à l'extérieur de la pompe à huile avec le chanfrein tourné vers l'intérieur du couvercle (fig.79).

#### Double pompe à huile (Moteurs à axe vertical):

Monter les pompes comme suit:

- 1) introduire le rotor extérieur de la pompe récupération d'huile (hauteur 22mm) avec le chanfrein (A, fig.80) tourné vers l'extérieur du couvercle (D).
- 2) introduire la rondelle (B, fig.80) en l'orientant comme indiqué sur la figure.
- 3) introduire le rotor extérieur de la pompe de l'ubrification (hauteur 15 mm) avec le chanfrein (C, fig.80) tourné vers le socle.
- 4) monter le joint OR sur le couvercle de la pompe.

#### Torque the bolts to:

**0.5 to 0.6 kgm (4,9 to 5,9 Nm)**

It is good practice to fill the oil suction pipe in order to aid pump priming when the engine is started up for the first time.

### 15.8 Timing cover

Check that the timing marks on the camshaft and crankshaft gears are aligned (fig.78).

Fit the oil seal onto the cover using a normal tubular punch of appropriate diameter. Mount the cover to the crankcase (fig.81) after first inserting a gasket between the mating surfaces; tighten the screws to:

#### Serrage des vis de fixation de la pompe à huile:

**0,5 + 0,6 kgm (4,9 + 5,9 Nm)**

Il est conseillé de remplir le conduit d'aspiration d'huile afin de favoriser l'amorçage de la pompe lors du premier démarrage.

### 15.8 Couvercle distribution

Vérifier que les points de repère de phasage de distribution sont alignés sur les engrenages de l'arbre à cames et du vilebrequin coincident entre-eux (fig.78).

Introduire le joint d'étanchéité d'huile sur le couvercle en utilisant un tampon cylindrique aux dimensions appropriées. Monter le couvercle sur le carter (fig.81) en introduisant entre les surfaces de contact le joint d'étanchéité; serrer les vis avec un couple de:

**2.2 to 2.4 kgm (21,6 to 23,8 Nm)**

**2,2 + 2,4 kgm (21,6 + 23,8 Nm)**

### 15.9 Pulley and flywheel

Tighten the pulley and flywheel nut (fig.82) to:

#### Series MD engines:

**18 to 22 kgm (176,5 to 215,7 Nm)**

#### Series MM engines:

**Flywheel: 3.8 kgm (37,3 Nm)**

**Pulley: 10 kgm (98,1 Nm)**

### 15.9 Poulie et volant

Serrer l'écrou de fixation du volant et de la poulie (fig. 82) à la valeur de

#### Moteurs série MD:

**18 + 22 kgm (176,5 + 215,7 Nm)**

#### Moteurs série MM:

**Volant : kgm 3,8 (37,3 Nm)**

**Poulie : kgm 10 (98,1 Nm)**

### 15.7. Ölpumpe

Für die Kontrolle der Läufer siehe Abschnitt 12.15.

Montieren des äußeren Rotors der Ölpumpe mit nach Deckelinnenseite (Abb.79) gerichteter Abschrägung.

#### Doppel-Ölpumpe (Motoren mit vertikalen Achsen):

Die Pumpen sind folgendermaßen zu montieren:

- 1) Einsetzen des äußeren Rotors der Ölrücklaufpumpe (Höhe 22 mm) mit nach Deckelaußenseite (D) gerichteter Abschrägung (A, Abb. 80).
- 2) Einsetzen der Paßscheibe (B, Abb. 80), die entsprechend der Abbildung auszurichten ist.
- 3) Einsetzen des äußeren Rotors der Schmiermittelpumpe (Öl) (Höhe 15 mm) mit in Richtung des Gehäuses orientierter Abschrägung (C, Abb. 80).
- 4) Montieren des O-Rings auf dem Pumpendeckel.

Anzug der Befestigungsschrauben der Ölpumpe mit:

**0,5 + 0,6 kgm (4,9 + 5,9 Nm)**

Es wird angeraten, die Ölansaugleitung zur Begünstigung des Pumpenstartes beim ersten Anlassen zu füllen.

### 15.8. Steuergehäusedeckel

Überprüfen der auf der Nocken- und der Kurbelwelle vorhandenen Phasenbezugspunkte auf Übereinstimmung (Abb.78).

Aufsetzen des Öldichtringes auf dem Deckel unter Verwendung eines handelsüblichen, zylindrischen Rohrwerkzeuges in den entsprechenden Abmaßen.

Aufsetzen des Deckels auf das Steuergehäuse (Abb.81), wobei zwischen den Kontaktflächen eine Dichtung einzusetzen ist. Anschließend sind die Schrauben mit

**2,2 + 2,4 kgm (21,6 + 23,8 Nm)**

anzuziehen.

### 15.9. Riemenscheibe und Schwungrad

Anziehen der Schraubenmutter für Schwungrad und Riemenscheibe (Abb.82) mit


#### Motoren Serie MD:

**18 + 22 kgm (176,5 + 215,7 Nm)**


#### Motoren Serie MM:

**Schwungrad: 3,8 kgm (37,3 Nm)**


**Riemenscheibe: 10 kgm (98,1 Nm)**




79



80



81



82

### 15.10. Pistons

Fit the piston rings onto the pistons (fig.81) in the following order:

- 1) Chromed compression ring
  - 2) Torsional compression ring (with internal bevel facing upward)
  - 3) Expander oil scraper ring (external bevel facing upward).
- Install the piston to the connecting rod, by pushing the wrist pin in, without heating the piston.

### 15.10 Pistons

Monter les segments sur les pistons (fig.81) dans l'ordre suivant:

- 1) segment d'étanchéité de compression chromé
- 2) segment d'étanchéité de compression, torsionel (avec chanfrein interne tourné vers le haut)
- 3) segment râcleur avec spirale (chanfrein externe tourné vers le haut).

Assembler les pistons aux bielles à l'aide d'une légère pression de la main sur les axes, sans préchauffer les pistons.

### 15.11. Connecting rods

After having fitted the bearings into the big ends mount the connecting rods to the crank journals pins; note that the pistons are marked with an arrow showing the direction of rotation of the engine. The combustion chamber, which is offset with respect to the central axis of the piston, must be turned to face the injector nozzle side.

Mount the connecting rod big end cap ensuring that the reference numbers are aligned with those punched on the connecting rod itself (fig.84). Torque the bolts to:

**3.6 to 3.8 kgm (35.3 to 37.3 Nm)**

Now fit the oil pan after first inserting the appropriate gasket between the facing surfaces.

### 15.12 Cylinders

Before fitting the cylinders turn the piston rings so that the end gaps are arranged at intervals of  $120^\circ$  with the end gap of the first compression ring aligned with the axis of the wrist pin. The lower face of the cylinders are chamfered to permit the easy insertion of the piston rings. The operation can be simplified, however, using a normal piston ring compressor (p.n. 365.77) as shown in figure 85.

Mount the cylinders to the crankcase as shown in figure 86 and then bring the pistons up to their respective TDC (top dead centre) positions. The following must now be checked:

- 1) that the dots punched on the flywheel (TDC) correspond to the reference mark on the flywheel-housing
- 2) that the pistons protrude over the top surface of the cylinders (fig.86) by a distance of:

**0.10 to 0.20 mm**

This distance is adjusted with special shims that are inserted between the bottom surface of the cylinder and the crankcase (0.1 – 0.2 – 0.3 mm for air-cooled engines, 0.1 – 0.2 mm for water-cooled engines).

- 3) piston liners (water-cooled engines) must protrude above the cylinder surface (fig.87) by:

**0 to 0.03mm**

**3,6 + 3,8 kgm (35,3 + 37,3 Nm)**

Monter ensuite le carter à huile en interposant entre les surfaces de contact le joint d'étanchéité.

### 15.12 Cylindres

Avant de monter les cylindres, tourner les segments de  $120^\circ$  l'un par rapport à l'autre, avec le premier de compression ayant ses extrémités en correspondance de l'axe du piston. A la base des cylindres des chanfreins ont été pratiqués pour faciliter l'introduction des segments. L'opération est simplifiée avec l'utilisation d'un simple outil qui pince les segments code 365.77 comme indiqué sur la fig.85.

Fixer les cylindres au carter comme indiqué sur la fig. 86, puis porter les pistons à leurs PMH respectifs (point mort haut). Dans ces conditions vérifier:

- 1) les points estampillés sur le volant (PMH) doivent coïncider avec le point de repère sur la cloche
- 2) les pistons doivent dépasser des plans des cylindres (fig.86) de:

**0,10 + 0,20 mm**

Cette distance se règle à l'aide de cales spéciales que l'on introduit entre le plan du cylindre et le carter (0,1 – 0,2 – 0,3 mm. pour les moteurs refroidis à air, 0,1 – 0,2 mm. pour ceux refroidis à eau).

- 3) les cannes (moteurs refroidis à eau) doivent dépasser du plan du cylindre (fig.87) de:


**0 + 0,03 mm**

### 15.10. Kolben

Die Kolbenringe sind in der folgenden Reihenfolge auf den Kolben (Abb.81) aufzusetzen:

- 1) Verchromter Kolbenring (Kompression).
- 2) Minutenring (mit innenseitiger, nach oben gerichteter Abschrägung).
- 3) Ölabstreuiring mit Spiralfeder (mit außenseitiger, nach oben gerichteter Abschrägung).

Die Montage der Kolben auf die Pleuel erfolgt durch leichtes Drücken mit der Hand auf die Kolbenbolzen, die Kolben sind nicht vorzuwärmen.




### 15.11. Pleuel

Nachdem die Bronzelager in das Pleuelfußauge eingesetzt worden sind, sind die Pleuel mit den Kurbelwellenzapfen zu verbinden, wobei zu beachten ist, daß auf den Kolben ein Pfeil den Drehsinn des Motors anzeigt. Die Verbrennungskammer, die in bezug auf die Achse exzentrisch angeordnet ist, muß in Richtung der Zerstäubungsdüsen weisen. Pleueldeckel aufsetzen, wobei zu beachten ist, daß die Bezugsnummern mit denen auf dem Schaft (Abb.84) übereinstimmen müssen. Anziehen der Schraubenbolzen der Pleuel mit einem Drehmoment von

$$3,6 + 3,8 \text{ kgm (35,3 + 37,3 Nm)}$$

Anschließend ist die Ölwanne zu montieren, wobei zwischen den Kontaktflächen eine Dichtung einzulegen ist.




### 15.12. Zylinder

Vor der Montage der Zylinder sind die Kolbenringe um 120° gegeneinander zu verdrehen. Die Enden des ersten Kolbenringes sind auf der Achse der Kolbenbolzen anzutragen. Auf der Unterseite der Zylinder befinden sich Führungsabschrägungen für die Einführung der Kolbenringe. Der Einbau der Zylinder wird durch den Einsatz eines Kolbenring-Schließbandes – Codenummer 365.77, wie in Bild 85 gezeigt – erleichtert. Befestigen der Zylinder auf dem Kurbelgehäuse wie in Bild 86 gezeigt. Anschließend sind die Kolben soweit zu verdrehen, bis sie den OTP erreichen. In dieser Stellung ist folgendes zu überprüfen:

- 1) Die auf dem Schwungrad eingravierten Bezugspunkte (OTP) müssen mit denen auf der Haube übereinstimmen.
- 2) Die Kolben gegenüber der Zylinderkontaktfläche (Abb.86) um

$$0,10 + 0,20 \text{ mm}$$

vorstehen.




Dieses Maß kann mittels geeigneter Paßstücke (Spione) gemessen werden, die zwischen der Zylinderkontaktefläche und dem Kurbelgehäuse eingesetzt werden (0,1–0,2–0,3 mm für luftgekühlte Motoren und 0,1–0,2 mm für wassergekühlte Motoren).

- 3) Die Zylinderlaufbuchsen (wassergekühlte Motoren) müssen gegenüber der Zylinderkontaktefläche (Abb.87) um

$$0 + 0,03 \text{ mm}$$

vorstehen.



### 15.13 Checking injector protrusion

Before mounting the heads to the cylinders fit the injectors into their housings and, after having secured them temporarily, check the protrusion of the nozzles from the head faces (fig.88). Protrusion S should be:

1.75 to 2.25mm

This value is adjusted by inserting copper washers between the injectors and the injector supporting faces on the heads (fig.88).

### 15.14 Cylinder heads

For checking and overhaul of the cylinder heads refer to heading 12.1.

Fit the push rods and oil sealing O-rings on the cover pipes and proceed to install the cylinder heads with the relative gaskets on the facing surfaces.

**Important:** Make sure that the oil seal rings are correctly seated in the heads to avoid the risk of oil leaks.

Align the heads using a metal bar or the exhaust manifold (MD/2 series engines, fig.89).

Following a cross pattern tighten the head nuts (fig.89) in increments of 1 kgm until you reach the value:

4 kgm (39.2 Nm)

1,75 + 2,25 mm

Le réglage s'effectue en interposant des rondelles de cuivre entre les injecteurs et leur plan de contact sur les culasses (fig.88).

### 15.14 Culasses

Pour le contrôle et révision des culasses, voir le paragraphe 12.1. Monter les joints toriques sur les tubes protégés tiges, mettre en place sur le moteur puis monter les tiges de culbuteurs et procéder au montage des culasses en interposant des joints d'étanchéité entre les faces.

Attention: s'assurer que les bagues d'étanchéité d'huile soient correctement introduites dans les culasses afin d'éviter des pertes d'huile. Aligner les têtes en se servant d'une barre métallique ou d'un collecteur d'aspiration (moteurs série MD/2, fig.89). Serrer les écrous de fixation de la culasse (fig.90) de façon uniforme et croisée en augmentant de 1 Kg. jusqu'à:

4 kgm (39,2 Nm)

### 15.15 Valve clearance

The clearance between valves and rockers with the engine cold (fig.90) is:

0.15 mm  
intake/exhaust

0,15 mm admission/  
échappement

This clearance is to be adjusted with the pistons at their respective TDC compression positions.

### 15.15 Jeu de soupapes

Le jeu entre soupapes et culbuteurs à moteur froid (fig. 90) est de:

L'opération s'effectue avec les pistons à leur PMH de compression.

### 15.16 Injection pumps

#### MD/1 series engines

- 1) Insert the injection pump tappet (D) and spacer (C) into the housings in the crankcase.
- 2) Secure the injection pump connection rod (A) to the adjuster lever tie rod (B, fig.92).
- 3) Secure the injection pump to the crankcase.

#### Moteurs série MD/1:

- 1) introduire, dans le logement prévu sur le socle, le poussoir (D) et la tête (C) commande pompe d'injection.
- 2) fixer la tige de raccordement pompe d'injection (A) au tirant du levier régulateur (B, fig. 92)
- 3) bloquer la pompe d'injection sur le socle.

#### MD/2 series engines

- 1) Insert the injection pump tappet (D) and spacer (C) into the housings in the crankcase (fig.92).

#### Moteurs série MD/2:

- 1) introduire, dans les logements prévus sur le socle, les poussoirs (D) et les têtes (C) commande pompe d'injection.


### 15.13. Überprüfung des Überstandes der Einspritzdüsen

Vor dem Aufsetzen der Zylinderköpfe auf die Zylinder sind die Einspritzdüsen in ihre Sitze einzusetzen und, nachdem sie vorläufig befestigt worden sind, ist der Überstand der Düsen vom Zylinderkopfboden (Abb.88) zu überprüfen. Der Überstand S muß

**1,75 + 2,25 mm**

betragen.

Die Einstellung erreicht man durch Einlegen von Kupferpaßscheiben zwischen den Einspritzdüsen und ihrer Auflagefläche auf den Zylinderköpfen (Abb.88).



### 15.14. Zylinderköpfe


Zur Kontrolle und Inspektion der Zylinderköpfe siehe Abschnitt 12.1. Führungsstangen und O-Ringe in die Schutzrohre einführen und danach Zylinderköpfe aufsetzen; Dichtungen zwischen den Kontaktflächen einlegen.

**Achtung:** Sicherstellen, daß die Öldichtringe einwandfrei und ordnungsgemäß an den Zylinderköpfen angeordnet sind, sodaß Ölverluste vermieden werden.

Zylinderköpfe mit einem Metallstab oder einem Ansaugkrümmer (Abb.89) ausrichten (Motoren Serie MD/2). Gleichmäßig und kreuzweise die Zylinderkopf-Befestigungsmuttern (Abb.89) mit bis zu

**4 kgm (39,2 Nm)**


anziehen, wobei das Anzugsmoment jeweils um 1 kgm zu steigern ist.



### 15.15. Ventilspiel

Das Spiel zwischen Ventilen und Kipphobel beträgt bei kaltem Motor (Abb.90):

**0,15 mm für den Einlaß  
für den Auslaß.**



Die Einstellung ist vorzunehmen, wenn die Kolben in der Kompressionsphase auf die Totpunkte (OTP) gebracht worden sind.


### 15.16. Einspritzpumpen

#### Motoren Serie MD/1:

- 1) Einsetzen des Stößels (D) und der Platte (C) zur Steuerung der Einspritzpumpe in die bezügliche Aufnahme des Kurbelgehäuses.
- 2) Befestigen des Verbindungsstabes Einspritzpumpe (A) am Spanneisen Hebel Regler (B, Abb. 92).
- 3) Befestigen der Einspritzpumpe am Gehäuse.

#### Motoren Serie MD/2:

- 1) Einsetzen der Stößel (D) und der Platten (C) zur Steuerung der Einspritzpumpe in die bezüglichen Aufnahmen des Kurbelgehäuses (Abb. 92).





- 3) Fix the injection pump connection rod (A) to the speed governor lever tie rod (B, fig.92)
- 4) Secure the injection pumps to the crankcase, taking care to turn the first injection pump around through approximately 3/4 of a turn in a clockwise direction.
- 5) Release the control sleeves:
  - on the traditional pumps by loosening the pins (E, fig.91) and inserting the appropriate distance collars (F, fig.91).
  - on the BOSCH type PF30 pumps by removing the pins (H, fig.91) and closing the hole on the pump body using plug G.

**Important:** injection pumps should be released only after they have been connected to the governor tie rod and secured to the crankcase. If one or both pumps must be changed, in order to guarantee the same fuel delivery for each pump the pump remaining on the crankcase must be locked using the pins (E or H, fig.91). Alternatively the above steps must be performed in their entirety.

- 3) fixer la tige de raccordement des pompes à injection (A) sur le tirant du levier régulateur (B, fig.92)
- 4) bloquer les pompes à injection au carter, en ayant soin de tourner, dans les sens des aiguilles d'une montre, d'environ 4/4 la première pompe à injection.
- 5) débloquer les manchons de réglage:
  - sur les pompes traditionnelles en desserrant les vis (E, fig.91), et en introduisant à l'intérieur les entretoises spéciales (F, fig.91)
  - sur les pompes BOSCH type PF30 enlevant les vis (H, fig.91) et en fermant l'orifice sur la pompe avec le bouchon G.

**Attention:** les pompes à injection doivent être débloquées uniquement après qu'elles aient été raccordées au tirant et fixées au carter moteur.

En cas de remplacement d'une ou de deux pompes, afin de garantir l'uniformité des refoulements il faut bloquer la pompe restée sur le carter avec les goupilles (E ou H, fig.91) ou effectuer toutes les opérations décrites précédemment.

### 15.17 Injection check

- 1) Connect the fuel tank to the injection pumps.
- 2) Set the speed control lever to Max. (fig.94) and the piston to the start of compression (cylinder nr. 1 on timing gear side of engines series MD/2).
- 3) To eliminate the injection delay caused by the milling on the pumping elements, bring the injection pump connection rod (A, fig.92) to a position mid-way between minimum and maximum.
- 4) Fit the special tool, p.n. 365.94, to the delivery valve holder (timing case side) as shown in figure 93.
- 5) Turn the flywheel slowly until the column of diesel fuel inside the special tool starts to move. This indicates the start of static injection.

For variable advance pumps such as OMAP, the reference mark on the flange bell (fig.96) must match the intermediate point (\*) between TDC and "IP" (start of dynamic injection) punched onto the flywheel (fig.96).

On traditional pumps the static start of injection (\*) is the same as the start of dynamic injection (IP).

Should the reference mark (\*) or IP fall short of the notch on the flange bell, this indicates that injection is too advanced so that the injection pump must be removed and then reassembled with shims (gaskets) between the pump and the crankcase (fig.95).

Should the reference mark (\*) or IP fall after the TDC reference mark, this indicates that injection is too retarded. In this case proceed as above but this time removing shims.

Now repeat the injection timing check for all injection pumps.

Note that every 0.1mm shim inserted beneath the pump corresponds to 2.75mm rotation of the flywheel.

Should the flywheel need changing, determine TDC and mark the start of static and dynamic injection as shown in the table:

### 15.17 Contrôle de l'injection

- 1) raccorder le réservoir du carburant à la pompe à injection
- 2) placer la manette d'accélération sur la position Maxi. (fig. 94) et le piston au début de la compression (cylindre N°1 côté distribution moteurs série MD/2).
- 3) pour annuler le retard à l'injection, provoqué par le cran (\*) trouvant sur les éléments des pompes à injection, porter la tige de raccordement pompe à injection (A, fig.92) sur la position intermédiaire entre mini et maxi
- 4) monter l'outil spécial code 365.94 sur le raccord de refoulement de la pompe (côté distribution) comme indiqué sur la fig.93 -
- 5) tourner lentement le volant dans la course de compression jusqu'à ce que la colonne de gas-oil se déplace à l'intérieur de l'outil spécial. Ceci est l'instant où commence l'injection.

Pour les pompes à avance variable, le repère sur le convoyeur (\*) sur la cloche de bridage (fig. 96) doivent coïncider avec le point intermédiaire (\*) entre PMS et IP (commencement du refoulement dynamique) estampillé sur le volant.

Sur les pompes traditionnelles le point de commencement du refoulement statique (\*) coïncide avec celui dynamique (IP).

Si le point de repère (\*) ou IP tombe avant l'encoche, sur la cloche de bridage, l'injection a trop d'avance, et par conséquent il faut démonter la pompe à injection et ajouter des épaisseurs (joint) entre la pompe et le carter moteur (fig.95).

Si le point de repère (\*) ou IP tombe après l'encoche PM, l'injection est trop retardée et il faut procéder à l'opération inverse. Ensuite refaire la vérification de l'avance d'injection sur toutes les pompes à injection.

Tenir compte du fait que 0,1 mm. d'épaisseur sous la pompe correspond à 2,75 mm. de rotation du volant.

En cas de remplacement du volant déterminer le PMS, ainsi que le début du refoulement statique et dynamique comme indiqué sur le tableau suivant:

| Engine | Version       | I.P.        | (*)         |
|--------|---------------|-------------|-------------|
| MD/1/2 | standard      | 22° = 44 mm | 17° = 34 mm |
| MD/1/2 | whisper quiet | 20° = 40 mm | 12° = 24 mm |

| Moteur | Version         | I.P.        | (*)         |
|--------|-----------------|-------------|-------------|
| MD/1/2 | standard        | 22° = 44 mm | 17° = 34 mm |
| MD/1/2 | Supersilencieux | 20° = 40 mm | 12° = 24 mm |

- 3) Befestigen des Verbindungsstabes der Einspritzpumpe (A) am Zugstab des Drehzahlreglerhebels (B, Abb.92).
- 4) Einspritzpumpen am Kurbelgehäuse befestigen, wobei zu beachten ist, daß die erste Einspritzpumpe um ca. 3/4 im Uhrzeigersinn zu verdrehen ist.
- 5) Regulierhülsen lösen:
  - bei den herkömmlichen Pumpen sind die Stifte (E, Abb.91) zu lockern und die zugehörigen Distanzstücke einzusetzen (F, Abb.91).
  - bei den BOSCH-Pumpen vom Typ PF30 sind die Stifte (H, Abb.91) zu entfernen und die Bohrung auf der Pumpe ist mit dem Verschlußstutzen G zu verschließen.

**Achtung:** Die Einspritzpumpen dürfen erst, nachdem sie mit dem Zugstab verbunden und am Kurbelgehäuse befestigt worden sind, gelöst werden.

Bei Auswechseln einer oder zweier Pumpen ist zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Förderleistung die verbliebene Pumpe auf dem Kurbelgehäuse mit den Stiften (E oder H, Abb.91) zu befestigen oder aber es sind alle zuvor beschriebenen Schritte auszuführen.

### 15.17 Kontrolle der Einspritzung

- 1) Anschließen des Kraftstofftanks an die Einspritzpumpen.
- 2) Drehzahlhebel in Vollgasstellung und den steuerverseitigen Kolben in Stellung Verdichtungsbeginn (Zylinder Nr.1, Seite Steuerung, Motoren Serie MD/2) bringen.
- 3) Um die Einspritzverzögerung aufgrund der Kerbe auf den Stempeln der Einspritzpumpen verursacht wird, aufzuheben, ist der Verbindungsstab der Einspritzpumpe (A, Abb.92) in eine Position zwischen Minimal- und Maximalwert zu bringen.
- 4) An den Förderanschlußstutzen der Pumpe (steuerverseitig) ist das Spezialwerkzeug (Codenummer 365.94, wie in Bild 93 gezeigt) anzuschließen.
- 5) Schwungrad langsam bis zum Bewegen der Kraftstoffsäule im Innern des Spezialwerkzeugs drehen; dies entspricht dem Anfangspunkt des statischen Pumpens.

Bei den Pumpen vom Typ OMAP mit variabler Verstellung muß die Bezugsmarke auf der Flanschglocke (Abb.96) mit dem in Mittelposition liegenden Punkt (\*) zwischen OTP und IP (Beginn dynamische Förderung) auf dem Schwungrad (Abb.94) übereinstimmen.

Bei den herkömmlichen Pumpen stimmt der Punkt für den Beginn der statischen Förderung (\*) mit dem dynamischen (IP) überein. Wenn die Bezugsmarke (\*) oder IP vor der Bezugsmarke auf der Flanschhaube zu liegen kommt, ist die Einspritzung zu stark vorverstellt, ist die Einspritzpumpe zu demontieren und es sind Beilagen (Dichtungen) zwischen Pumpe und Kurbelgehäuse (Abb.95) einzulegen.





Wenn die Bezugsmarke (\*) oder IP nach der Bezugsmarke auf der Flanschhaube zu liegen kommt, ist die Einspritzung zu stark nachverstellt und der umgekehrte Arbeitsgang ist auszuführen.

Anschließend ist die Überprüfung der Einspritzverstellung an allen Einspritzpumpen erneut vorzunehmen.

Es ist zu beachten, daß eine Beilagenstärke von 0,1 mm unter der Pumpe einer Schwungraddrehung von 2,75 mm entspricht.

Bei Auswechseln des Schwungrades ist der OTP zu bestimmen und die Zeitpunkte des statischen und des dynamischen Förderbeginns wie in der nebenstehenden Tabelle ausgewiesen aufzeichnen.

| Motor  | Version      | I.P.        | (*)         |
|--------|--------------|-------------|-------------|
| MD/1/2 | Standard     | 22° = 44 mm | 17° = 34 mm |
| MD/1/2 | Hochgedämpft | 20° = 40 mm | 12° = 24 mm |



### **15.18 Injectors and injector pipes**

Mount injectors to heads placing copper gaskets in between (see heading 15.13).

Connect the injectors to the pumps by way of the injection lines.

**Important:** always use two wrenches to loosen or tighten the unions on the injector pipes (fig.97) thereby ensuring that the position of the delivery valve holder on the pumps is not changed (see heading 13.4).

### **15.18 Injecteurs et tuyaux d'injection**

Monter les injecteurs sur les culasses en interposant les joints d'étanchéité en cuivre (voir paragraphe 15.13).

Raccorder les injecteurs aux pompes à l'aide des tuyaux d'injection.

**Attention:** utiliser toujours deux clés pour dévisser ou visser les raccords des tubes d'injection (fig.97) afin d'éviter de modifier la position des raccords de refoulement sur les pompes (voir paragraphe 13.4).

### **15.19 Oil filter**

Fit the mesh type oil filter cartridge into the crankcase (fig.98) and check that the rubber seals and the O-ring on the cover are in good condition.

On request MD190 engines can mount an external filter cartridge that can be screwed onto the crankcase (fig.99). Oil the seal before assembly.

### **15.19 Filtre à huile**

Introduire dans le socle la cartouche du filtre à huile à tamis métallique (fig. 98) en vérifiant le bon état du joint d'étanchéité et du joint OR sur le bouchon.

Sur les moteurs MD190 ou sur demande il est possible de monter la cartouche extérieure vissable sur le socle (fig. 99). Huiler le joint avant le montage.

### **15.20 Feed pump**

- 1) Insert the fuel feed pump tappet into its housing and make sure that it moves freely.
- 2) Fit the 0.2 and 1mm adjustment gaskets.
- 3) With the fuel pump excenter in rest position the tappet should protrude from the gasket surface (fig. 100) by **1.3 to 1.7mm.**
- 4) With the fuel feed pump cam in the rest position mount the pump and actuate it manually.

### **15.20 Pompe d'alimentation**

- 1) introduire le poussoir de la pompe d'alimentation dans son logement et s'assurer qu'il y coulisse librement.
- 2) monter les joints de réglage de 0,2 et 1 mm.
- 3) avec la came de commande de la pompe AC en position de repos, le poussoir doit dépasser du plan du joint (fig. 100) de: **1,3 + 1,7 mm.**
- 4) avec la came de commande de la pompe AC en position de repos, monter la pompe d'alimentation et actionner la commande manuelle.

### **15.21 Electric shut off**

If the engine is equipped with an electric shut off, insert the electro-magnet into the crankcase taking care to position the engine shut-off lever in the STOP position; make sure that the injection pump connection lever moves freely along its entire stroke.

Make the electrical connections as shown in diagram 101.

### **15.21 Electro-stop**

Si le moteur est équipé d'un dispositif d'arrêt avec électro-stop, introduire l'électro-aimant sur le carter en ayant soin de positionner le levier arrêt moteur sur STOP; vérifier ensuite que le levier de raccordement des pompes à injection se trouve libre d'effectuer toute sa course.

Effectuer les branchements électriques comme indiqué sur la fig.101.

### **15.22 Cooling circuit for MM engines**

Install the double cooling circuit as shown in figure 102.

Adjust the tension of the water pump belt using the relative tie-rod; when pressed manually, the belt should deflect 10 mm.

### **15.22 Circuit de refroidissement des moteurs MM**


Monter le double circuit de refroidissement comme indiqué sur la fig. 102.

Régler la tension de la courroie de la pompe à eau, à l'aide d'un tirant approprié; sous la pression du pouce la courroie devrait flétrir d'environ 10 mm.

### 15.18. Einspritzdüsen und Förderleitungen

Einspritzventile in die Zylinderköpfe einbauen und Kupferdichtungen (siehe Abschnitt 15.13.) einsetzen. Einspritzdüsen mit den Förderleitungen an die Pumpen anschließen.



**Achtung:** Für das Lösen und Anziehen der Förderleitungsanschlüsse sind immer zwei Schlüssel zu verwenden (Abb.97), um zu vermeiden, daß die Position der Förderanschlüsse an den Pumpen verstellt wird (siehe Abschnitt 13.4.).



### 15.19. Ölfilter


Ölfiltereinsatz (Metallnetz) (Abb.98) in das Gehäuse einsetzen und Kontrollieren der Unversehrtheit der Gummidichtung und des O-Rings auf dem Stutzen.

Bei den Motoren MD 190 oder auf Anfrage kann der Einsatz extern am Gehäuse verschraubar (Abb. 99) montiert werden. Vor der Montage ist die Dichtung einzubüllen.



### 15.20. Kraftstoffpumpe


- 1) Auflagestift der Pumpe in den Sitz einführen und sich vergewissern, daß er frei gleitet.
- 2) Regulierdichtungen ( 0,2 und 1 mm) einsetzen.
- 3) Mit Steuernocken der Kraftstoffpumpe in Ruhestellung muß der Auflagestift um **1,3 + 1,7 mm** über die Dichtungsauflagefläche (Abb.100) vorstehen.
- 4) Mit dem Steuernocken der Kraftstoffpumpe in Ruhestellung ist die Förderpumpe zu montieren und das Kommando von Hand zu betätigen.



### 15.21. Elektrostop

Wenn der Motor mit einer Elektrostop-Vorrichtung versehen ist, ist der Elektromagnet am Kurbelgehäuse einzusetzen, wobei der Stophebel für den Motor in STOP-Stellung zu bringen ist; anschließend ist zu überprüfen, ob der Verbindungshebel der Einspritzpumpen auf seinem gesamten Hubweg frei gleitet.

Ausführen des elektrischen Anschlusses nach Bild 101.



### 15.22. Kühlkreislauf MM-Motoren

Montieren des doppelten Kühlkreislaufes entsprechend Abb. 102.

Einstellen der Riemenspannung der Wasserpumpe mit dafür vorgesehenem Spannelement; der Riemen muß bei Daumendruck eine Flexion von ca. 10 mm aufweisen.



## 16. OUTBOARD

### 16.1 Water pump F25

The water pump (fig. 103) is driven by the shank shaft. Check the amount of wear of the rubber impeller (A= and the plate (B). Lubricate and reassemble the parts, making sure that the vanes on the impeller are angled in a clockwise direction with respect to the direction of rotation.

## 16. HORS-BORD

### 16.1 Pompe à eau F25

La pompe à eau (fig;103) est commandée par l'arbre du pied, vérifier l'usure du ventilateur en caoutchouc (A) et du palier (B). Lubrifier et remonter les pièces en s'assurant que les pales du ventilateur tournent bien en sens horaire.

### 16.2 Vertical shaft

Fit the vertical shaft complete with snap ring and upper washers (fig.104). Once you have installed the lower clearance rings, the gear and the snap ring, measure end float and make sure that it is:

from 0.2 to 0.5 mm

0,2 + 0,5 mm

### 16.3 Gears

Adjust the play between the pinion and gears with spacers (A, figs.105 and 106) until you achieve the value:

from 0.1 to 0.2 mm

0,1 + 0,2 mm

### 16.3 Pignons

Régler le jeu entre le pignon et les engrenages à l'aide des rondelles d'épaulement A (fig.105 et 106) à la valeur de:

### 16.4 End float of propeller shaft

Complete the assembly with the end plug (C, fig.106) and check end float of the propeller shaft, which must be:

from 0.2 to 0.5 mm

0,2 + 0,5 mm

If you need to adjust, use spacers (B, fig.106).


d'éventuels réglages pourront être effectués à l'aide des rondelles d'épaulement B (fig. 106).

## 16. AUSSENBORDMOTOR

### 16.1. Wasserpumpe F25

Die Wasserpumpe (Abb.103) wird von der Welle des Pleuelkopfes gesteuert.


Überprüfen Sie den Zustand des Kunststoffrotors (A) und der Platte (B) auf Verschleiß. Schmieren und erneutes Montieren der Einzelteile, wobei zu kontrollieren ist, ob die Schaufeln des Laufrades in Uhrzeigerrichtung zeigen.



### 16.2. Senkrechtwelle

Einführen der Senkrechtwelle mit Seeger-Ring und oberen Scheiben (Abb.104). Nach Montage der unteren Bordringe, des Ritzels und des Seeger-Ringes ist das Axialspiel zu überprüfen. Vorgegebener Wert:


**0,2 + 0,5 mm**



### 16.3. Räderpaare

Einstellen des Spiels zwischen Ritzel und Räderpaaren mit Paßscheiben A (Abb.105 und 106) entsprechend des Wertes von:

**0,1 + 0,2 mm**




### 16.4. Axialspiel Flügelradwelle

Montage mittels Verschlußstutzen komplettieren (C, Abb.106) und Überprüfendes Axialspiels der Flügelradwelle, das

**0,2 + 0,5 mm**

betragen muß.

Eventuelle Justieroperationen können mittels der Bordscheiben B (Abb.106) erfolgen.





## 16.6 Propeller

Mount the propeller and tighten the seal nut (fig.107) to:

**kgm 4 (39.2 Nm)**

## 16.5 Hélice

Monter l'hélice et serrer l'écrou d'étanchéité (fig.107) à valeur de:

**kgm 4 (39,2 Nm)**

## 16.6 Zinc anode plates

The sacrificial anode plates serve to protect the parts in contact with the water from the corrosive effects generated by galvanic currents. Periodically check the state of the anodes (fig.108) of the shank and the engine (F25).

## 16.6 Anodes en zinc

Ce sont des composants "autosacrificateurs" qui protègent les parties qui sont en contact avec l'eau, contre les effets corrosifs des courants galvaniques. Vérifier périodiquement l'état des anodes (fig.108) du pied et du moteur (F25).

## 16.7 Thermostat valve (F25)

Check the opening of the valve by immersing it in water at a temperature of 45 – 55°C. At this temperature the valve piston should open through a stroke of between 4 and 5 mm.

## 16.7 Valve thermostatique (F25)

Vérifier le début d'ouverture de la valve en la plongeant dans l'eau à une température de 45–55°C. A la même température le piston de la valve doit exécuter une course de 4–5 mm.

## 16.8 Adjusting the reverse gear command lever

It is necessary to adjust the reverse gear command lever whenever it starts to prove difficult to engage or disengage it, or in the more serious case when the transmission jumps out of either forward or reverse gears. Proceed as follows: Position the lever in neutral (B, fig.110) loosen and reposition the screw (2, fig.110) so that it is in the centre of the slot. Engage either forward or reverse and, if the adjustment is correct, the gear should disengage when the top of the cam is touching the pin. This can be detected by turning the propeller by hand (repeat this operation for the opposite direction gear until both forward and reverse are correctly adjusted). The correct adjustment of the gears avoids the risk of damaging the front couplings of the transmission gears, therefore, as soon as you notice that the gear lever tends to slip out of its position, check the relative adjustment. Take special care when the lever is engaged by a remote control system, since the greater force exerted on the lever by the servo mechanism might alter the position in the slot.


## 16.8 Réglage du levier de commande inverseur

Il faut régler le levier de commande inverseur à chaque fois que l'enclenchement ou le déclenchement de ce dernier devient difficile, ou lorsque l'un des deux rapports tend à sortir; procéder comme suit: Positionner le levier sur point mort (B, fig.110), desserrer et replacer les vis (2, fig.110) à la moitié de l'oeillet. Enclencher l'un des deux rapports, si le réglage est correct la sortie du rapport devrait commencer lorsque le haut de la came est sur l'axe, on peut en faisant tourner l'hélice manuellement (répéter l'opération pour l'autre rapport, afin d'obtenir un réglage parfait des deux rapport). Le réglage parfait des deux rapports évite d'endommager les autres prises frontales des pignons de la transmission, dès que l'on se rend compte que le levier de commande inverseur a tendance à sortir de ses positions il faut vérifier le réglage. Il faut faire particulièrement attention lorsque le levier est enclenché à l'aide d'une télécommande, car dans certaines conditions la poussée, plus importante, exercée sur le levier peut modifier la position du levier sur l'oeillet.

### 16.5. Flügelrad


Montieren des Flügelrades und Anziehen der Dichtmutter (Abb. 107) mit einem Wert von:

4 kgm (39,2 Nm)




### 16.6. Zinkanoden

Bei den Zinkanoden handelt es sich um sich konsumierende Komponenten, die die mit Wasser in Kontakt kommenden Teile vor Korrosion durch galvanische Strömungen schützen. Der Zustand der Anoden des Pleuelkopfes (Abb. 108) und des Motors (F25) ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.



### 16.7. Thermostatventil (F25)

Überprüfen Sie den Ventilöffnungsbeginn, indem Sie dieses in Wasser mit einer Temperatur von 45–55 °C tauchen! Bei derselben Temperatur muß der Ventilkolben einen Hub von 4–5 mm ausführen.




### 16.8. Einstellung des Inverter-Steuerhebels

Eine Einstellung des Inverter-Steuerhebels ist immer dann notwendig, wenn sich ein schwergängiges Ein- oder Ausrücken des Hebels einstellt oder wenn – im schlimmsten Falle – einer der beiden Gänge zum Austritt neigt. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Hebel in Leerlauf positionieren (B, Abb. 110), Lockern und Neueinstellen der Schrauben (2, Abb. 110) auf Ösenmitte. Einstellen eines der beiden Gänge;

wenn die Einstellung ordnungsgemäß erfolgt ist, muß der Beginn des Gangaustritts folgen, wenn die Nockenspitze sich auf dem Zapfen befindet. Dies spürt man bei Verdrehung des Flügelrades per Hand (Wiederholen der Operation für den anderen Gang bis zum Abschluß einer ordnungsgemäße Einstellung beider Gänge). Die korrekte Gangeinstellung vermeidet Schäden an den Vorderschaltkupplungen der Antriebsräderpaare. Sobald sich eine Tendenz zum Austritt des Inverter-Steuerhebels aus seiner Position einstellt, ist die Einstellung zu überprüfen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt, wenn der Hebel über eine Fernsteuerung eingerückt wird. In diesem Falle kann ein höherer, auf den Hebel ausgeübter Druck zur Veränderung der Hebelposition innerhalb der Öse führen.





## 17. ENGINE TESTING

### 17.1 Speed adjustment (fig.111)

When the engine is hot set idle speed at 1000 rpm and maximum no-load speed at:

- |                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>3150 rpm</b> | for engines MD75.0–95.0 MD150–170–190,<br>MD159–199 MW150–190 MM150 |
| <b>3750 rpm</b> | for engines MD75.1–95.1 MD151–191<br>MD156–196 MW151–191 MM191 F15  |
| <b>3950 rpm</b> | for engines F25                                                     |

## 17. ESSAI MOTEUR

### 17.1 Réglage des tours (fig.111)

Le moteur chaud, régler le ralenti minimum à **1.000 tours/min.** et le maximum à vide à:

- |                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3150 tours/min.</b> | pour les moteurs MD75.0–95.0 MD150–<br>170–190 MD 159–199 MW 150–190 MM 150  |
| <b>3750 tours/min.</b> | pour les moteurs MD75.1–95.1 MD 151–<br>191 MD 156–196 MW151–191 MM 191 F 15 |
| <b>3950 tours/min.</b> | pour les moteurs F25                                                         |

### 17.2 Checking oil pressure

- 1) Remove the bolt from the hole in the crankcase and fit a pressure gauge with 0 to **10 Kg/cm<sup>2</sup>** full scale (fig.112)
- 2) Start the engine, accelerate to 3000 rpm and wait for the oil to reach a temperature of 70 to 80°C.
- 3) The pressure reading must be between **2.5 and 4 Kg/cm<sup>2</sup>**.
- 4) Reduce engine speed to minimum; the pressure should not fall below **1 + 1.5 Kg/cm<sup>2</sup>** with oil temperature of 80°C.

### 17.2 Contrôle de la pression d'huile

- 1) Enlever le boulon du trou sur le carter et placer un manomètre ayant une échelle de **0 à 10 Kg/cm<sup>2</sup>** (fig.112).
- 2) Mettre en marche le moteur, le porter à **3.000 tours/min.** et attendre que la température de l'huile arrive à **70+80 °C**.
- 3) La pression sur le manomètre devra être de **2,5+4 Kg/cm<sup>2</sup>**.
- 4) Reporter le moteur au ralenti, la pression ne devra pas descendre au dessous de **1+1,5 Kg/cm<sup>2</sup>** avec une température de l'huile à **80 °C**.

### 17.3 Checking for oil leaks

- 1) Remove the exhaust gas collection pipe from the inlet manifold and close the connection with a plug (fig.113).
- 2) Start the engine and let it run for a few minutes. The high pressure generated in the crankcase will show up any oil leaks.
- 3) Reconnect the exhaust gas collection pipe to the inlet manifold.

### 17.3 Contrôle des fuites d'huile

- 1) Enlever le tuyau de récupération des gaz du reniflard du collecteur d'admission et le fermer avec un bouchon (fig.113)
- 2) Mettre en marche le moteur et le faire fonctionner pendant quelques minutes. La pression accumulée dans le carter moteur mettra en évidence d'éventuels suintements ou fuites d'huile.
- 3) Relier à nouveau le tuyau de récupération des gaz du reniflard au collecteur d'admission.

### 17.4 Dyno testing of engine

After you have placed the engine on the brake (fig.114) perform the following:

- 1) Check the oil level (fig.115).
- 2) Start the engine and let it idle.
- 3) Check the oil pressure on the pressure gauge (fig.112)
- 4) Run in engine before testing it at full power.

### 17.4 Essai du moteur au frein

Après avoir placé le moteur sur le frein (fig.114) effectuer les opérations suivantes:

- 1) Contrôler le niveau de l'huile moteur (fig.115)
- 2) Mettre en marche le moteur au ralenti
- 3) Contrôler la pression d'huile sur le manomètre (fig.112)
- 4) Effectuer le rodage conseillé avant le contrôle de la puissance maximum

#### Tableau des rodages:

| Tours/min | Charge | Temps (min) |
|-----------|--------|-------------|
| 2000      | 0      | 5           |
| 3000/3600 | 0      | 15          |
| 3000/3600 | 30%    | 30          |
| 3000/3600 | 50%    | 30          |
| 3000/3600 | 70%    | 30          |
| 3000/3600 | 100%   | 5           |

#### Running-in table

| Time (min) | Rpm       | Load |
|------------|-----------|------|
| 5          | 2000      | 0    |
| 15         | 3000/3600 | 0    |
| 30         | 3000/3600 | 30%  |
| 30         | 3000/3600 | 50%  |
| 30         | 3000/3600 | 70%  |
| 5          | 3000/3600 | 100% |

Engine power curves are reported in chapter 2.


Voirs les courbes de puissance au chapitre 2.

## 17. FUNKTIONSPrÜFUNG DES MOTORS

### 17.1. Einstellung der Drehzahl (Abb. 111)


Bei warmgelaufenem Motor ist die Mindestdrehzahl von 1000/min einzustellen. Die Maximal-Leerlaufdrehzahl liegt bei:

- 3150/min für die Motoren MD75.0–95.0 MD150–170–190 MD159–199 MW150–190 MM150
- 3750/min für die Motoren MD75.1–95.1 MD151–191 MD156–196 MW151–191 MM191 F15
- 2850/min für die Motoren F25.




### 17.2. Kontrolle Öldruck

- 1) Entfernen der Mutter von der Bohrung am Kurbelgehäuse und Anschließen eines Manometers mit Meßbereich von 0 bis 10 kg/cm² (Abb. 112).
- 2) Motor starten, Drehzahl auf 3000/min bringen und abwarten, bis sich eine Öltemperatur von 70–80°C einstellt.
- 3) Der Druck am Manometer muß 2,5+4 kg/cm² betragen.
- 4) Motor wieder auf Leerlaufdrehzahl bringen, der Druck darf bei einer Öltemperatur von 80°C nicht unter 1+1,5 kg/cm² abfallen.



### 17.3. Überprüfung auf Ölverluste

- 1) Abgasrückgewinnungsrohr vom Ansaugkrümmer abnehmen und mit einem Stopfen abdichten (Abb. 113).
- 2) Motor anlassen und einige Minuten lang laufen lassen. Etwaige Ölverluste werden infolge des Druckaufbaus am Kurbelgehäuse sichtbar.
- 3) Abgasrückgewinnungsrohr wieder an den Ansaugkrümmer anschließen.



### 17.4. Motorbremsprobe

Motor auf Bremse setzen (Abb. 114) und folgendermaßen vorgehen:

- 1) Ölstand überprüfen (Abb. 115).
- 2) Motor anlassen und auf Minimum laufen lassen.
- 3) Öldruck mittels Manometer überprüfen (Abb. 112).
- 4) Vor Kontrolle der Bremshöchstleistung ist der Motor vorschriftsmäßig einzufahren.




Tabelle der Einfahrzeiten:

| Dauer (min) | Drehzahl/min | Belastung |
|-------------|--------------|-----------|
| 5           | 2000         | 0         |
| 15          | 3000/3600    | 0         |
| 30          | 3000/3600    | 30%       |
| 30          | 3000/3600    | 50%       |
| 30          | 3000/3600    | 70%       |
| 5           | 3000/3600    | 100%      |

Siehe Diagramm zur Motorenleistung im Abschnitt 2.

**IMPORTANT:** In order to check that the setting is correct, without tools, accelerate the engine a few times with no load and check the exhaust fumes.

Delivery of diesel fuel is correctly calibrated when the exhaust gas is slightly coloured by smoke; change the adjustment if necessary by turning the adjustment screw (fig.116).

**ATTENTION:** pour s'assurer, sans appareillage, que le calibrage est exact, accélérer plusieurs fois à vide, contrôlant la fumée d'échappement.

Le refoulement de gas-oil est correcte lorsqu'il échappe légèrement noirâtre de fumée; pour un réglage agir sur la vis de réglage (fig.116).

## 18. STORAGE

Engines that are not going to be used for long periods must be prepared according to the following indications:

### 18.1 Storage up to six months

- run the engine at idle no-load for approximately 5 minutes;
- change the fuel filter and fill the tank with a mixture of fuel and AGIP RUSTIA 81 preservative oil (10%)
- run the engine for approximately 10 minutes at a speed of half to three-quarter of rated rpm so that the fuel feed lines, injectors, pumps and filters are filled with the protective mixture;
- spray AGIP RUSTIA C SAE 30 in the intake and exhaust manifolds and turn the starting pulley manually
- thoroughly clean the cylinder fins, radiator, and the outside of the engine; protect all unpainted outside surfaces with AGIP RUSTIA C SAE 30 oil
- seal the exhaust pipe and the air filter inlet with adhesive tape
- wrap the engine in a plastic sheet

## 18. STOCKAGE

Les moteurs qui doivent pas fonctionner pendant longtemps doivent être préparés de la façon suivante:

### 18.1 Stockage allant jusqu'à 6 mois.

- faire fonctionner le moteur à vide et au ralenti pendant environ 15 min.
- remplacer le filtre du carburant, mettre dans le réservoir un mélange protecteur de gas-oil et huile AGIP RUSTIA dans les proportions de 81 à 10%
- faire tourner le moteur pendant environ 10 minutes à vitesse comprise entre 1/2 et 3/4 des tours nominaux afin que les tuyaux, les injecteurs, les pompes et filtres soient remplis avec ce mélange protecteur.
- injecter de l'huile AGIP RUSTIA SAE 30 dans les conduites d'échappement et d'admission et puis tourner manuellement la poulie de démarrage
- nettoyer soigneusement les ailettes, le radiateur et parties extérieures du moteur, protéger les surfaces extérieures non peintes avec de l'huile AGIP RUSTIA SAE 30.
- sceller avec du ruban adhésif le pot et le filtre à air
- envelopper le moteur d'une toile en plastique.

### 18.2 Storage longer than 6 months

Apart from the foregoing operations the following steps must also be taken:

- change the oil filter, run the engine with AGIP RUSTIA C SAE 30 preservative oil.
- make periodic inspections of the engine to ensure that it has no traces of rust or corrosion

### 18.2 Stockage supérieur à 6 mois.

En plus des opérations indiquées ci-dessus il faut:

- remplacer le filtre à huile, puis faire tourner le moteur avec de l'huile de protection AGIP RUSTIA C SAE 30
- inspecter périodiquement le moteur et contrôler qu'il n'ait aucune trace de rouille ou de corrosion.

### 18.3 Starting the engine after storage


- remove the protective coverings
- use solvent or a de-greasing agent to remove the external protective film
- carefully check the settings of the injectors, valve clearance, head torques and filters.
- proceed with the normal preliminary checks before start-up
- if the engine crankcase has been filled with AGIP RUSTIA SAE 30 protective oil, it should be filled with new oil after no more than 100 hours of operation.

### 18.3 Mise en service.

- enlever les protections de couverture
- avec du solvant ou du dégraissant enlever la protection extérieure
- contrôler le réglage des injecteurs, le jeu aux soupapes, le serrage des culasses et des filtres.
- continuer en effectuant les contrôles préliminaires de démarrage
- si le carter du moteur a été rempli avec de l'huile de protection AGIP RUSTIA C SAE 30 la vidanger après au moins 100 heures de travail.

**Achtung:** Um ohne Spezialausrüstung festzustellen, ob die Einstellung einwandfrei ist, ist der Motor einige Male im Leerlauf zu beschleunigen, wobei die Rauchentwicklung am Auspuff zu kontrollieren ist.

Die Kraftstoffzufuhr ist richtig eingestellt, wenn die Abgase leicht rauchdurchsetzt aus den Abgasöffnungen gelangen; eine korrekte Einstellung wird mittels der Einstellschrauben (Abb.116) vorgenommen.




## 18. LAGERUNG

Die Motoren, die für einen langen Zeitraum nicht eingesetzt werden, müssen wie folgt präpariert werden:

### 18.1. Lagerung bis zu 6 Monaten.


- den Motor für ca. 15 Minuten im Leerlauf bzw. bei niedriger Drehzahl laufen lassen.
- Auswechseln des Kraftstoffilters, Einfüllen eines Diesel-Schutzöl-Gemisches (10 % AGIP RUSTIA 81) in den Tank.
- den Motor für ca. 10 Minuten bei einer Drehzahl zwischen 1/2 und 3/4 der Nenndrehzahl laufen lassen, sodaß sich die Zuleitungen, Einspritzdüsen, Pumpen und Filter mit dem Schutzgemisch füllen.
- Einspritzen des Öls AGIP RUSTIA C SAE 30 in die Abgas- und Ansaugleitung und Verdrehen der Riemscheibe von Hand.
- sorgfältiges Säubern der Kühlrippen, des Kühlers und Motoraußenteile, die äußerer, nicht mit einem Anstrich versehenen Motorflächen sind mit AGIP RUSTIA C SAE 30-Öl zu schützen.
- Verschließen des Auspuffs und des Luftfilters mit Klebeband.
- Einwickeln des Motors in eine Plastikbahn.



### 18.2. Lagerung über 6 Monate.


Über die oben angeführten Schritte hinaus sind folgende Operationen durchzuführen:

- Auswechseln des Kraftstoffilters, der Motor ist mit AGIP RUSTIA C SAE 30-Schutz-Öl laufen zu lassen.
- periodische Kontrolle des Motors und Überprüfung auf Rost- oder Korrosionsspuren.



### 18.3. Inifikationsnahme.

- Entfernen des Abdeckschutzes.
- Entfernen des äußeren Schutzfilms mittels Lösungsmittel oder Entfetter.
- Kontrollieren der Einstellung der Einspritzdüsen, des Ventilspiels, des Kopfanzugmomentes und des Festsitzens der Filter.
- Anlassen unter Ausführung der normalen, einleitenden Kontrollen.
- **für den Fall, daß das Kurbelgehäuse mit AGIP RUSTIA C SAE 30 - Schutzöl gefüllt worden ist, ist nach mindestens 100 Betriebsstunden ein Auswechseln dessen vorzunehmen.**





## 19. QUICK REFERENCE CHARTS

| <b>19.1 COUPLINGS</b>                               | <b>Spiel (mm)</b> | <b>Grenzen (mm)</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Camshaft and central bearings (aluminium crankcase) | 0.070 to 0.105    | 0.2                 |
| Camshaft and central bearings (cast iron crankcase) | 0.040 to 0.075    | 0.2                 |
| Camshaft and flywheel side bearing                  | 0.025 to 0.075    | 0.2                 |
| End gap of compression rings                        | 0.30 to 0.50      | 0.8                 |
| End gap of oil scraper rings                        | 0.25 to 0.50      | 0.8                 |
| Connecting rod and wrist pin                        | 0.023 to 0.038    | 0.07                |
| Rocker arm and pin                                  | 0.03 to 0.06      | 0.15                |
| Fuel pump push rod and housing                      | 0.05 to 0.098     | 0.12                |
| Injection pump tappets and housing                  | 0.020 to 0.059    | 0.1                 |
| Tappets and housings                                | 0.07 to 0.041     | 0.1                 |
| Oil pump rotor and housing                          | 0.27 to 0.47      | 0.6                 |
| Pistons and wrist pin                               | 0.003 to 0.013    | 0.05                |
| Inlet valve guide to stem                           | 0.030 to 0.050    | 0.1                 |
| Exhaust valve guide to stem                         | 0.045 to 0.065    | 0.1                 |

| <b>19.2 ADJUSTMENTS</b>               | <b>MIN (mm)</b> | <b>MAX (mm)</b> |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Crankshaft end float (MD/1)           | 0.20 to 0.30    | 0.30            |
| Crankshaft end float (MD/2)           | 0.10 to 0.20    | 0.20            |
| Rocker arm end float                  | 0.05 to 0.130   | 0.5             |
| End float of propeller (F15–F25)      | 0.20 to 0.50    | 0.5             |
| End float of vertical shaft (F15–F25) | 0.20 to 0.50    | 0.5             |
| End float of gears (F15–F25)          | 0.10 to 0.20    | 0.2             |
| Valve clearance                       | 0.15            | 0.15            |
| Valve depth from cylinder head        | 0.8 to 1.0      | 1.3             |
| Protrusion of cylinder liners (MM MW) | 0 to 0.03       | 0.03            |
| Injector protrusion                   | 1.75 to 2.25    | 2.25            |
| Piston protrusion (MD)                | 0.10 to 0.20    | 0.20            |


**19.3 TIGHTENING TORQUES**

|                                      | <b>kgm</b> | <b>(Nm)</b>      |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| Big ends                             | 3.6 to 3.8 | (35.3 to 37.3)   |
| Timing cover                         | 2.2 to 2.4 | (21.6 to 23.5)   |
| Propeller (F15-F25)                  | 4          | (39.2)           |
| Injector ring nut                    | 3.5        | (34.3)           |
| Injectors                            | 2 to 2.3   | (19.6 to 22.6)   |
| Injection pump                       | 2 to 2.3   | (19.6 to 22.6)   |
| Oil pump                             | 0.5 to 0.6 | (4.9 to 5.9)     |
| Pulley (MM)                          | 10         | (98.1)           |
| Injection pump connection            | 4.5 to 5   | (44.1 to 49)     |
| Central bearing halfshells (MD/2)    | 2.2        | (21.6)           |
| Central main bearings (MD/2)         | 2.2        | (21.6)           |
| Main engine bearings – flywheel side | 2.2 to 2.4 | (21.6 to 23.5)   |
| Cylinder heads                       | 4          | (39.2)           |
| Injection pipe                       | 1.5 to 2.5 | (14.7 to 24.5)   |
| Flywheel (MD)                        | 18 to 22   | (176.5 to 215.7) |
| Flywheel (MM)                        | 3.8        | (37.3)           |


**19.4 STANDARD SCREW TIGHTENING TORQUES**

| Diameter x pitch<br>mm | 8.8 Chromium steel<br><b>kgm</b><br>(Nm) | R10 Alloy steel<br><b>kgm</b><br>(Nm) | R12 Special alloys<br><b>kgm</b><br>(Nm) |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 4 x 0.70               | 0.37 (3.6)                               | 0.52 (5.1)                            | 0.62 (6.1)                               |
| 5 x 0.80               | 0.72 (7.1)                               | 1.01 (9.9)                            | 1.22 (12.0)                              |
| 6 x 1.00               | 1.23 (12.1)                              | 1.73 (17.0)                           | 2.08 (20.4)                              |
| 7 x 1.00               | 2.02 (19.8)                              | 2.84 (27.8)                           | 3.40 (33.3)                              |
| 8 x 1.25               | 3.02 (29.6)                              | 4.25 (41.7)                           | 5.10 (50.0)                              |
| 9 x 1.25               | 3.88 (38.0)                              | 5.45 (53.4)                           | 6.55 (64.2)                              |
| 10 x 1.50              | 5.36 (52.6)                              | 7.54 (73.9)                           | 9.05 (88.7)                              |
| 13 x 1.75              | 9.09 (89.1)                              | 12.80 (125.5)                         | 15.30 (150.0)                            |
| 14 x 2.00              | 13.80 (135.3)                            | 19.40 (190.2)                         | 23.30 (228.5)                            |
| 16 x 2.00              | 21.00 (205.9)                            | 29.50 (289.3)                         | 35.40 (347.1)                            |
| 18 x 2.50              | 26.30 (257.9)                            | 37.00 (362.8)                         | 44.40 (435.4)                            |
| 20 x 2.50              | 36.60 (358.9)                            | 51.50 (505.0)                         | 61.80 (606.0)                            |
| 22 x 2.50              | 44.40 (435.4)                            | 62.40 (611.9)                         | 74.90 (734.5)                            |
| 24 x 3.00              | 56.90 (558.0)                            | 80.00 (784.5)                         | 96.00 (941.4)                            |


496.98 | 10/96



= 8.8



= R10 = 10.9



= R12 = 12.9

## 19. TABLEAUX RECAPITULATIFS

| <b>19.1 ACCOUPLEMENTS</b>                            | <b>Jeu (mm)</b> | <b>Limite (mm)</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Arbre à cames et axes centraux (carter en aluminium) | 0,070 ÷ 0,105   | 0,2                |
| Arbre à cames et axes centraux (carter en fonte)     | 0,040 ÷ 0,075   | 0,2                |
| Arbre à cames et axe côté volant                     | 0,025 ÷ 0,075   | 0,2                |
| Ouverture segments compression                       | 0,30 ÷ 0,50     | 0,8                |
| Ouverture segments râcleurs                          | 0,25 ÷ 0,50     | 0,8                |
| Bielle et piston                                     | 0,023 ÷ 0,038   | 0,07               |
| Culbuteur et axe culbuteur                           | 0,03 ÷ 0,06     | 0,15               |
| Poussoir pompe d'alimentation et siège               | 0,05 ÷ 0,098    | 0,12               |
| Poussoir pompe à injection et siège                  | 0,020 ÷ 0,059   | 0,1                |
| Poussoirs et sièges                                  | 0,07 ÷ 0,041    | 0,1                |
| Rotor pompe à l'huile et logement                    | 0,27 ÷ 0,47     | 0,6                |
| Axe et piston                                        | 0,003 ÷ 0,013   | 0,05               |
| Soupape et guide d'addmission                        | 0,030 ÷ 0,050   | 0,1                |
| Soupape et guide d'échappement                       | 0,045 ÷ 0,065   | 0,1                |

| <b>19.2 REGLAGES</b>                    | <b>MIN (mm)</b> | <b>MAX (mm)</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Jeu axial vilebrequin (MD/1)            | 0,20 ÷ 0,30     | 0,30            |
| Jeu axial vilebrequin (MD/2)            | 0,10 ÷ 0,20     | 0,20            |
| Jeu axial culbuteur                     | 0,05 ÷ 0,130    | 0,5             |
| Jeu axial de l'arbre à hélice (F15-F25) | 0,20 ÷ 0,50     | 0,5             |
| Jeu axial de l'arbre vertical (F15-F25) | 0,20 ÷ 0,50     | 0,5             |
| Jeu pignons (F15-F25)                   | 0,10 ÷ 0,20     | 0,2             |
| Jeu aux soupapes                        | 0,15            | 0,15            |
| Encaissement soupapes                   | 0,8 ÷ 1,0       | 1,3             |
| Saillie des cylindres (MM MW)           | 0 ÷ 0,03        | 0,03            |
| Saillie injecteurs                      | 1,75 ÷ 2,25     | 2,25            |
| Saillie pistons (MD)                    | 0,10 ÷ 0,20     | 0,20            |

| <b>19.3 COUPLES DE SERRAGE</b>          | <b>kgm</b> | <b>(Nm)</b>     |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|
| Bielle                                  | 3,6 ÷ 3,8  | (35,3 ÷ 37,3)   |
| Couvercle distribution                  | 2,2 ÷ 2,4  | (21,6 ÷ 23,5)   |
| Hélice (F15-F25)                        | 4          | (39,2)          |
| Ecrou injecteur                         | 3,5        | (34,3)          |
| Injecteurs                              | 2 ÷ 2,3    | (19,6 ÷ 22,6)   |
| Pompe à injection                       | 2 ÷ 2,3    | (19,6 ÷ 22,6)   |
| Pompe à huile                           | 0,5 ÷ 0,6  | (4,9 ÷ 5,9)     |
| Poulie (MM)                             | 10         | (98,1)          |
| Raccord pompe à injection               | 4,5 ÷ 5    | (44,1 ÷ 49)     |
| Demi-supports de palier centraux (MD/2) | 2,2        | (21,6)          |
| Supports de palier centraux (MD/2)      | 2,2        | (21,6)          |
| Support de palier côté volant           | 2,2 ÷ 2,4  | (21,6 ÷ 23,5)   |
| Culasses                                | 4          | (39,2)          |
| Tuyau injection                         | 1,5 ÷ 2,5  | (14,7 ÷ 24,5)   |
| Volant (MD)                             | 18 ÷ 22    | (176,5 ÷ 215,7) |
| Volant (MM)                             | 3,8        | (37,3)          |

**19.4 COUPLES DE SERRAGE VIS STANDARD**

| Diamètre x pas<br>mm | 8.8 Aciers à % élevé de C |             | R10 Alliage en acier |             | R12 Alliages spéciaux |             |
|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                      | <b>kgm</b>                | <b>(Nm)</b> | <b>kgm</b>           | <b>(Nm)</b> | <b>kgm</b>            | <b>(Nm)</b> |
| 4 x 0,70             | 0,37                      | (3,6)       | 0,52                 | (5,1)       | 0,62                  | (6,1)       |
| 5 x 0,80             | 0,72                      | (7,1)       | 1,01                 | (9,9)       | 1,22                  | (12,0)      |
| 6 x 1,00             | 1,23                      | (12,1)      | 1,73                 | (17,0)      | 2,08                  | (20,4)      |
| 7 x 1,00             | 2,02                      | (19,8)      | 2,84                 | (27,8)      | 3,40                  | (33,3)      |
| 8 x 1,25             | 3,02                      | (29,6)      | 4,25                 | (41,7)      | 5,10                  | (50,0)      |
| 9 x 1,25             | 3,88                      | (38,0)      | 5,45                 | (53,4)      | 6,55                  | (64,2)      |
| 10 x 1,50            | 5,36                      | (52,6)      | 7,54                 | (73,9)      | 9,05                  | (88,7)      |
| 13 x 1,75            | 9,09                      | (89,1)      | 12,80                | (125,5)     | 15,30                 | (150,0)     |
| 14 x 2,00            | 13,80                     | (135,3)     | 19,40                | (190,2)     | 23,30                 | (228,5)     |
| 16 x 2,00            | 21,00                     | (205,9)     | 29,50                | (289,3)     | 35,40                 | (347,1)     |
| 18 x 2,50            | 26,30                     | (257,9)     | 37,00                | (362,8)     | 44,40                 | (435,4)     |
| 20 x 2,50            | 36,60                     | (358,9)     | 51,50                | (505,0)     | 61,80                 | (606,0)     |
| 22 x 2,50            | 44,40                     | (435,4)     | 62,40                | (611,9)     | 74,90                 | (734,5)     |
| 24 x 3,00            | 56,90                     | (558,0)     | 80,00                | (784,5)     | 96,00                 | (941,4)     |

$$\text{Bolt head symbol for grade 8.8} = 8.8$$

$$\text{Bolt head symbol for grade R10} = \text{R10} = 10.9$$

$$\text{Bolt head symbol for grade R12} = \text{R12} = 12.9$$

## 19. ÜBERSICHTSTABELLEN

| <b>19.1 PASSUNGEN</b>                          | <b>Spiel (mm)</b> | <b>Grenzen (mm)</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Nockenwelle und Hauptzapfen (Aluminiumgehäuse) | 0,070 + 0,105     | 0,2                 |
| Nockenwelle und Hauptzapfen (Gußgehäuse)       | 0,040 + 0,075     | 0,2                 |
| Nockenwelle und schwungradseitiger Zapfen      | 0,025 + 0,075     | 0,2                 |
| Öffnung Kolbenringe (Kompression)              | 0,30 + 0,50       | 0,8                 |
| Öffnung Kolbenringe (Ölabstreifer)             | 0,25 + 0,50       | 0,8                 |
| Pleuel und Bolzen                              | 0,023 + 0,038     | 0,07                |
| Hebel und Zapfen                               | 0,03 + 0,06       | 0,15                |
| Auflagestift Förderpumpe und Sitz              | 0,05 + 0,098      | 0,12                |
| Stößel Einspritzpumpe und Sitz                 | 0,020 + 0,059     | 0,1                 |
| Stößel und Sitz                                | 0,07 + 0,041      | 0,1                 |
| Rotor Ölpumpe und Aufnahme                     | 0,27 + 0,47       | 0,6                 |
| Kolbenbolzen und Kolben                        | 0,003 + 0,013     | 0,05                |
| Ventil und Führung Einlaß                      | 0,030 + 0,050     | 0,1                 |
| Ventil und Führung Auslaß                      | 0,045 + 0,065     | 0,1                 |

| <b>19.2 EINSTELLUNGEN</b>           | <b>MIN (mm)</b> | <b>MAX (mm)</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Axialspiel der Kurbelwelle (MD/1)   | 0,20 + 0,30     | 0,30            |
| Axialspiel der Kurbelwelle (MD/2)   | 0,10 + 0,20     | 0,20            |
| Axialspiel der Hebel                | 0,05 + 0,130    | 0,5             |
| Axialspiel Flügelradwelle (F15–F25) | 0,20 + 0,50     | 0,5             |
| Axialspiel Senkrechtwelle (F15–F25) | 0,20 + 0,50     | 0,5             |
| Spiel Räderpaare (F15–F25)          | 0,10 + 0,20     | 0,2             |
| Ventilspiel                         | 0,15            | 0,15            |
| Senkung Ventile                     | 0,8 + 1,0       | 1,3             |
| Überstand Laufbuchsen (MM MW)       | 0 + 0,03        | 0,03            |
| Überstand Einspritzdüsen            | 1,75 + 2,25     | 2,25            |
| Überstand Kolben (MD)               | 0,10 + 0,20     | 0,20            |

**19.3 ANZUGSMOMENTE**

|                              | <b>kgm</b> | <b>(Nm)</b>     |
|------------------------------|------------|-----------------|
| Pleuel                       | 3,6 ÷ 3,8  | (35,3 ÷ 37,3)   |
| Steuergehäusedeckel          | 2,2 ÷ 2,4  | (21,6 ÷ 23,5)   |
| Flügelrad                    | 4          | (39,2)          |
| Führung Einspritzdüse        | 3,5        | (34,3)          |
| Einspritzdüsen               | 2 ÷ 2,3    | (19,6 ÷ 22,6)   |
| Einspritzpumpe               | 2 ÷ 2,3    | (19,6 ÷ 22,6)   |
| Ölpumpe                      | 0,5 ÷ 0,6  | (4,9 ÷ 5,9)     |
| Riemenscheibe                | 10         | (98,1)          |
| Anschlußstück Einspritzpumpe | 4,5 ÷ 5    | (44,1 ÷ 49)     |
| Mittelhauptlager-Halbschalen | 2,2        | (21,6)          |
| Mittelhauptlager             | 2,2        | (21,6)          |
| Hauptlager, schwungradseitig | 2,2 ÷ 2,4  | (21,6 ÷ 23,5)   |
| Zylinderköpfe                | 4          | (39,2)          |
| Förderleitungen              | 1,5 ÷ 2,5  | (14,7 ÷ 24,5)   |
| Schwungrad                   | 18 ÷ 22    | (176,5 ÷ 215,7) |
| Schwungrad                   | 3,8        | (37,3)          |

**19.4 ANZUGSMOMENTE DER STANDARD SCHRAUBEN**

| Durchmesser x Steigung<br>mm | 8.8 Stähle mit hohem C-Anteil<br><b>kgm</b> <b>(Nm)</b> | R10 Stahlegierungen<br><b>kgm</b> <b>(Nm)</b> | R12 Speziallegierungen<br><b>kgm</b> <b>(Nm)</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4 x 0,70                     | 0,37 (3,6)                                              | 0,52 (5,1)                                    | 0,62 (6,1)                                       |
| 5 x 0,80                     | 0,72 (7,1)                                              | 1,01 (9,9)                                    | 1,22 (12,0)                                      |
| 6 x 1,00                     | 1,23 (12,1)                                             | 1,73 (17,0)                                   | 2,08 (20,4)                                      |
| 7 x 1,00                     | 2,02 (19,8)                                             | 2,84 (27,8)                                   | 3,40 (33,3)                                      |
| 8 x 1,25                     | 3,02 (29,6)                                             | 4,25 (41,7)                                   | 5,10 (50,0)                                      |
| 9 x 1,25                     | 3,88 (38,0)                                             | 5,45 (53,4)                                   | 6,55 (64,2)                                      |
| 10 x 1,50                    | 5,36 (52,6)                                             | 7,54 (73,9)                                   | 9,05 (88,7)                                      |
| 13 x 1,75                    | 9,09 (89,1)                                             | 12,80 (125,5)                                 | 15,30 (150,0)                                    |
| 14 x 2,00                    | 13,80 (135,3)                                           | 19,40 (190,2)                                 | 23,30 (228,5)                                    |
| 16 x 2,00                    | 21,00 (205,9)                                           | 29,50 (289,3)                                 | 35,40 (347,1)                                    |
| 18 x 2,50                    | 26,30 (257,9)                                           | 37,00 (362,8)                                 | 44,40 (435,4)                                    |
| 20 x 2,50                    | 36,60 (358,9)                                           | 51,50 (505,0)                                 | 61,80 (606,0)                                    |
| 22 x 2,50                    | 44,40 (435,4)                                           | 62,40 (611,9)                                 | 74,90 (734,5)                                    |
| 24 x 3,00                    | 56,90 (558,0)                                           | 80,00 (784,5)                                 | 96,00 (941,4)                                    |

 = 8.8

 = R10 = 10.9

 = R12 = 12.9



## TABLE OF CONTENTS

### 1. SPECIFICATIONS MD/1

### 2. POWER CURVES MD/1

### 3. OVERALL DIMENSIONS MD/1

### 4. SPECIFICATIONS MD/2

### 5. POWER CURVES MD/2

### 6. OVERALL DIMENSIONS MD/2

### 7. SPECIAL TOOLS

### 8. MAINTENANCE TABLE

### 9. TROUBLESHOOTING TABLE

### 10. IDENTIFICATION OF ENGINE

### 11. DISASSEMBLY OF THE ENGINE

- 11.1 Extracting fuel injectors
- 11.2 Removing the flywheel
- 11.3 Removing the pulley
- 11.4 Extraction of flywheel side main bearing
- 11.5 Extraction of crankshaft gear
- 11.6 Extraction of the camshaft gear
- 11.7 Extracting crankcase bushes
- 11.8 Extracting the oil pressure indicator plug

### 12. CHECKS AND OVERHAULS

- 12.1 Cylinder heads
- 12.2 Valves – Guides – Seats
- 12.3 Valves and springs
- 12.4 Rocker arms
- 12.5 Cylinders
- 12.6 Piston rings – Pistons – Piston pins
- 12.7 Connecting rods
- 12.8 Crankshaft
- 12.9 Central main bearings
- 12.10 Oil seal rings
- 12.11 Camshaft
- 12.12 Tappets and push rods
- 12.13 Injection pump plug nuts and control rods
- 12.14 Fuel pump push-rod
- 12.15 Oil pump
- 12.16 Governor lever and spring level
- 12.17 Double cooling circuit for engines MM301 – 351

### 13. INJECTION EQUIPMENT

- 13.1 Fuel circuit
- 13.2 Injection pumps
- 13.3 Checking injection pumps
- 13.4 Injection pump setting
- 13.5 Assembly of injection pumps
- 13.6 Testing air tightness
- 13.7 Injectors
- 13.8 Checking and setting the injectors
- 13.9 Disassembly and re-assembly of injectors

### 14. ELECTRICAL EQUIPMENT

- 14.1 Plant specifications
- 14.2 Checking electrical equipment
- 14.3 Checking the alternator

### 15. ENGINE ASSEMBLY

- 15.1 Preparing the crankcase
- 15.2 Central main bearings (MD/2)
- 15.3 Crankshaft
- 15.4 Main bearings – flywheel side
- 15.5 Crankshaft end float
- 15.6 Camshaft
- 15.7 Oil pump
- 15.8 Timing cover
- 15.9 Pulley and flywheel
- 15.10 Pistons
- 15.11 Connecting rods
- 15.12 Cylinders
- 15.13 Checking injector protrusion
- 15.14 Cylinder heads
- 15.15 Valve clearance
- 15.16 Injection pumps
- 15.17 Injection check
- 15.18 Injectors and injector pipes
- 15.19 Oil filter
- 15.20 Feed pump
- 15.21 Electric shut off
- 15.22 Cooling circuit for MM engines

### 16. OUTBOARD

- 16.1 Water pump (F25)
- 16.2 Vertical shaft
- 16.3 Gears
- 16.4 End float of propeller shaft
- 16.5 Propeller
- 16.6 Zinc anode plates
- 16.7 Thermostat valve (F25)
- 16.8 Adjusting the reverse gear command lever

### 17. ENGINE TESTING

- 17.1 Speed adjustment
- 17.2 Checking oil pressure
- 17.3 Checking for oil leaks
- 17.4 Dyno testing of engine

### 18. STORAGE

- 18.1 Storage up to six months
- 18.2 Storage longer than 6 months
- 18.3 Starting the engine after storage

### 19. QUICK REFERENCE CHARTS

- 19.1 Couplings
- 19.2 Adjustments
- 19.3 Tightening torques
- 19.4 Standard screw tightening torques

## TABLE DES MATIERS

**1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MD/1**
**2. COURBES DE PUISSANCE MD/1**
**3. DIMENSIONS D' ENCOMBREMENT MD/1**
**4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MD/2**
**5. COURBES DE PUISSANCE MD/2**
**6. DIMENSIONS D' ENCOMBREMENT MD/2**
**7. OUTILLAGE SPECIAL**
**8. TABLEAU D' ENTRETIEN**
**9. TABLEAU DES ANOMALIES**
**10. IDENTIFICATION DU MOTEUR**
**11. DEMONTAGE DU MOTEUR**

- 11.1 Extraction des injecteurs
- 11.2 Extraction du volant
- 11.3 Extraction de la poulie
- 11.4 Extraction du support de palier côté volant
- 11.5 Extraction du pignon du vilebrequin
- 11.6 Extraction du pignon de l'arbre à cames
- 11.7 Extraction des coussinets de palier
- 11.8 Extraction soupape de réglage de la pression de l'huile

**12. CONTROLES ET REVISIONS**

- 12.1 Culasses
- 12.2 Soupapes-sièges-guides
- 12.3 Ressorts de soupapes
- 12.4 Culbuteurs
- 12.5 Cylindres
- 12.6 Segments-pistons-axes de piston
- 12.7 Bielles
- 12.8 Vilebrequin
- 12.9 Supports de palier centraux
- 12.10 Bagues d'étanchéité à huile
- 12.11 Arbre à cames
- 12.12 Pousoirs et tiges culbuteurs
- 12.13 Pastilles et pousoirs des pompes à injection
- 12.14 Pousoir de la pompe du carburant
- 12.15 Pompe à huile
- 12.16 Levier et ressort du régulateur
- 12.17 Double circuit de refroidissement MM 301 - 351

**13. APPAREILS INJECTION**

- 13.1 Circuit du carburant
- 13.2 Pompe à injection
- 13.3 Contrôle des pompes à injection
- 13.4 Calibrage des pompes à injection
- 13.5 Montage des pompes à injection
- 13.6 Essai d'étanchéité
- 13.7 Injecteurs
- 13.8 Contrôle et calibrage des injecteurs
- 13.9 Démontage et remontage des injecteurs

**14. APPAREILS ELECTRIQUES**

- 14.1 Caractéristiques de l'installation
- 14.2 Vérification de l'installation
- 14.3 Contrôle de l'alternateur

**15. MONTAGE MOTEUR**

- 15.1 Préparation du carter moteur
- 15.2 Supports de palier centraux
- 15.3 Vilebrequin
- 15.4 Support de palier côté volant
- 15.5 Jeu axial du vilebrequin
- 15.6 Arbre à cames
- 15.7 Pompe à huile
- 15.8 Couvercle distribution
- 15.9 Poulie et volant
- 15.10 Pistons
- 15.11 Bielles
- 15.13 Contrôle de saillie des injecteurs
- 15.14 Culasses
- 15.15 Jeu aux soupapes
- 15.16 Pompe à injection
- 15.17 Contrôle de l'injection
- 15.18 Injecteurs et tuyaux d'injection
- 15.19 Filtre à huile
- 15.20 Pompe d'alimentation
- 15.21 Electro-stop
- 15.22 Circuit de refroidissement des moteurs

**16. HORS-BOARD**

- 16.1 Pompe à eau (F25)
- 16.2 Arbre vertical
- 16.3 Pignons
- 16.4 Jeu axial de l'arbre à hélice
- 16.5 Hélice
- 16.6 Anodes en zinc
- 16.7 Valve thermostatique (F25)
- 16.8 Réglage du levier de commande inverseur

**17. ESSAIS MOTEUR**

- 17.1 Réglage des tours
- 17.2 Contrôle de la pression d'huile
- 17.3 Contrôle des pertes d'huile
- 17.4 Essai du moteur au frein

**18. STOCKAGE**

- 18.1 Stockage allant jusqu'à 6 mois
- 18.2 Stockage supérieur à 6 mois
- 18.3 Mise en service

**19. TABLEAUX RECAPITULATIFS**

- 19.1 Accouplements
- 19.2 Réglages
- 19.3 Couples de serrage
- 19.4 Couples de serrage vis standard



## INHALTSVERZEICHNIS

### 1. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN MD/1

### 2. LEISTUNGSKURVEN MD/1

### 3. ABMASSE MD/1

### 4. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN MD/2

### 5. LEISTUNGSKURVEN MD/2

### 6. ABMASSE MD/2

### 7. SPEZIALWERKZEUGE

### 8. WARTUNGSTABELLE

### 9. TABELLE STÖRUNGSSUCHE

### 10. BESTIMMUNG DES MOTORS

### 11. DEMONTAGE DES MOTORS

- 11.1 Ausziehen der Einspritzdüsen
- 11.2 Ausziehen des Schwungrades
- 11.3 Ausziehen der Riemscheibe
- 11.4 Ausziehen des Hauptlagers
- 11.5 Ausziehen des Kurbelwellenrades
- 11.6 Ausziehen des Nockenwellenrades
- 11.7 Ausziehen der Bronzelagerbuchsen
- 11.8 Ausziehen des Öldruck-Regulierventils

### 12. KONTROLLE UND INSPEKTIONEN

- 12.1 Zylinderköpfe
- 12.2 Ventile-Ventilführungen-Ventilsitze
- 12.3 Federn und Ventile
- 12.4 Kipphobel
- 12.5 Zylinder
- 12.6 Kolbenringe-Kolben-Bolzen
- 12.7 Pleuel
- 12.8 Kurbelwelle
- 12.9 Mittelhauptlager
- 12.10 Öldichtringe
- 12.11 Nockenwelle
- 12.12 Stößel und Kipphobel
- 12.13 Beilageplättchen und Stößel der Einspritzpumpen
- 12.14 Auflagestift der Kraftstoff-Förderpumpe
- 12.15 Ölpumpe
- 12.16 Drehzahlregler-Hebel und Einstellfeder
- 12.17 Doppelter Kühlkreislauf für die Motoren MM 301-351

### 13. EINSPIRITZVORRICHTUNG

- 13.1 Kraftstoffkreislauf
- 13.2 Einspritzpumpen
- 13.3 Überprüfung der Einspritzpumpen
- 13.4 Einstellung der Einspritzpumpen (Abb.46)
- 13.5 Montage der Einspritzpumpen
- 13.6 Dichtheitsprüfung
- 13.7 Einspritzdüsen
- 13.8 Kontrolle und Einstellung der Einspritzdüsen
- 13.9 Demontage-Montage der Einspritzdüsen

### 14. ELEKTRISCHE ANLAGE

- 14.1 Eigenschaften der Anlage
- 14.2 Überprüfung der Anlage
- 14.3 Kontrolle des Drehstrom

### 15. MONTAGE DES MOTORS

- 15.1 Arbeiten am Kurbelgehäuse
- 15.2 Mittelhauptlager
- 15.3 Kurbelwelle
- 15.4 Schwungradseitiges Handrad
- 15.5 Axialspiel der Kurbelwelle
- 15.6 Nockenwelle
- 15.7 Ölpumpe
- 15.8 Steuergehäusedeckel
- 15.9 Riemscheibe und Schlaufe
- 15.10 Kolben
- 15.11 Pleuel
- 15.12 Zylinder
- 15.13 Überprüfung des Einspritzdüsen
- 15.14 Zylinderköpfe
- 15.15 Ventilspiel
- 15.16 Einspritzpumpen
- 15.17 Kontrolle der Einspritzung
- 15.18 Einspritzdüsen und Förderpumpe
- 15.19 Ölfilter
- 15.20 Kraftstoffpumpe
- 15.21 Elektrostop
- 15.22 Kühlkreislauf MM-Moto

### 16. AUSSENBOARDMOTOR

- 16.1 Wasserpumpe F25
- 16.2 Senkrechtwelle
- 16.3 Räderpaare
- 16.4 Axialspiel Flügelradwelle
- 16.5 Flügelrad
- 16.6 Zinkanoden
- 16.7 Thermostatventil (F25)
- 16.8 Einstellung des Inverter

### 17. FUNKTIONSPRÜFUNG

- 17.1 Einstellung der Drehzahl
- 17.2 Kontrolle Öldruck
- 17.3 Überprüfung auf Ölverlust
- 17.4 Motorbremsprobe

### 18. LAGERUNG

- 18.1 Lagerung bis zu 6 Monaten
- 18.2 Lagerung über 6 Monate
- 18.3 Infunktionsnahme

### 19. ÜBERSICHTSTABELLEN

- 19.1 Passungen
- 19.2 Einstellungen
- 19.3 Anzugsmomente
- 19.4 Anzugsmomente der Spannschrauben

**METRIC AND ENGLISH CONVERSION TABLE**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUBIC MEASURE</b>  | 1 cubic metre = 35.315 cubic feet = 1.308 cubic yards<br>1 cubic metre = 264.1 US gallons = 219.969 Imperial gallons<br>1 cubic centimetre = 0.061 cubic inch<br>1 litre (cubic decimetre) = 0.0353 cubic foot = 61.023 cubic inches<br>1 litre = 0.2642 US gallons = 1.0567 US quart = 0.2200 Imperial gallon<br>1 cubic yard = 0.7646 cubic metre<br>1 cubic foot = 0.02832 cubic metre = 28.317 litres<br>1 cubic inch = 16.38706 cubic centimetres<br>1 Imperial gallon = 4.546 litres<br>1 Imperial quart = 1.136 litres<br>1 US gallon = 3.785 litres<br>1 US quart = 0.946 litre                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SQUARE MEASURE</b> | 1 square kilometre = 0.3861 square mile = 247.1 acres<br>1 hectare = 2.471 acres = 107.640 square feet<br>1 are = 0.0247 acre = 1076.4 square feet<br>1 square metre = 10.764 square feet = 1.196 square yards<br>1 square centimetre = 0.155 inch<br>1 square millimetre = 0.00155 square inch<br>1 square mile = 2.5889 square kilometres<br>1 acre = 0.4047 hectare = 40.47 ares<br>1 square yard = 0.836 square metre<br>1 square foot = 0.0929 square metre = 929 square centimetres<br>1 square inch = 5.452 square centimetres = 645.2 square millimetres                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LINEAR MEASURE</b> | 1 kilometre = 0.6214 mile<br>{ 39.37 inches<br>1 metre = { 3.2808 feet<br>  1.0936 yard<br>1 centimetre = 0.3937 inch<br>1 millimetre = 0.03937 inch<br>1 micron ( $\mu$ ) = 0.001 millimetre = 0.00004 inch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 mile = 1.609 kilometres<br>1 yard = 0.9144 metre<br>1 foot = 0.3048 metre<br>1 foot = 304.8 millimetres<br>1 inch = 2.54 centimetres<br>1 inch = 25.4 millimetres<br>1 micro-inch = 0.025 $\mu$ |
| <b>WEIGHT</b>         | 1 metric tonne = 0.9842 ton (of 2240 pounds) = 2204.6 pounds<br>1 kilogramme = 2.2046 pounds = 35.274 ounces avoirdupois<br>1 gramme = 0.03215 ounce troy = 0.03527 ounce avoirdupois<br>1 gramme = 15.432 grains<br>1 ton (of 2240 pounds) = 1.016 metric tonnes = 1016 kilograms<br>1 pound = 0.4536 kilogramme = 453.6 grammes<br>1 ounce avoirdupois = 28.35 grammes<br>1 ounce troy = 31.103 grammes<br>1 grain = 0.0648 gramme<br>1 kilogramme per square millimetre = 1422.32 ponds per sq.in.<br>1 kilogramme per square centimetre = 14.223 ponds per sq.in.<br>1 kilogramme/metre = 7.233 foot/pounds<br>1 pound per square inch = 0.0703 kilogramme per square centimetre<br>1 calorie (kilogramme calorie) = 3.968 Btu (British thermal units)<br>1 kilojoule = 0.948 Btu<br>1 kilopond (kp) = 1 kilogramme |                                                                                                                                                                                                   |

## Hundredths of Millimetre into Inches

| millimetres | inches | millimetres | inches | millimetres | inches | millimetres | inches | millimetres | inches | millimetres | inches | millimetres | inches | millimetres | inches | millimetres | inches |      |        |
|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------|--------|
| 0.01        | 0.0004 | 0.21        | 0.0083 | 0.41        | 0.0161 | 0.61        | 0.0240 | 0.81        | 0.0319 | 0.11        | 0.0043 | 0.31        | 0.0122 | 0.51        | 0.0201 | 0.71        | 0.0280 | 0.91 | 0.0358 |
| 0.02        | 0.0008 | 0.22        | 0.0087 | 0.42        | 0.0165 | 0.62        | 0.0244 | 0.82        | 0.0323 | 0.12        | 0.0047 | 0.32        | 0.0126 | 0.52        | 0.0205 | 0.72        | 0.0283 | 0.92 | 0.0362 |
| 0.03        | 0.0012 | 0.23        | 0.0091 | 0.43        | 0.0169 | 0.63        | 0.0248 | 0.83        | 0.0327 | 0.13        | 0.0051 | 0.33        | 0.0130 | 0.53        | 0.0209 | 0.73        | 0.0287 | 0.93 | 0.0366 |
| 0.04        | 0.0016 | 0.24        | 0.0094 | 0.44        | 0.0173 | 0.64        | 0.0252 | 0.84        | 0.0331 | 0.14        | 0.0055 | 0.34        | 0.0134 | 0.54        | 0.0213 | 0.74        | 0.0291 | 0.94 | 0.0370 |
| 0.05        | 0.0020 | 0.25        | 0.0098 | 0.45        | 0.0177 | 0.65        | 0.0256 | 0.85        | 0.0335 | 0.15        | 0.0059 | 0.35        | 0.0138 | 0.55        | 0.0217 | 0.75        | 0.0295 | 0.95 | 0.0374 |
| 0.06        | 0.0024 | 0.26        | 0.0102 | 0.46        | 0.0181 | 0.66        | 0.0260 | 0.86        | 0.0339 | 0.16        | 0.0063 | 0.36        | 0.0142 | 0.56        | 0.0220 | 0.76        | 0.0299 | 0.96 | 0.0378 |
| 0.07        | 0.0028 | 0.27        | 0.0106 | 0.47        | 0.0185 | 0.67        | 0.0264 | 0.87        | 0.0343 | 0.17        | 0.0067 | 0.37        | 0.0146 | 0.57        | 0.0224 | 0.77        | 0.0303 | 0.97 | 0.0382 |
| 0.08        | 0.0032 | 0.28        | 0.0110 | 0.48        | 0.0189 | 0.68        | 0.0268 | 0.88        | 0.0346 | 0.18        | 0.0071 | 0.38        | 0.0150 | 0.58        | 0.0228 | 0.78        | 0.0307 | 0.98 | 0.0386 |
| 0.09        | 0.0035 | 0.29        | 0.0114 | 0.49        | 0.0193 | 0.69        | 0.0272 | 0.89        | 0.0350 | 0.19        | 0.0075 | 0.39        | 0.0154 | 0.59        | 0.0232 | 0.79        | 0.0311 | 0.99 | 0.0390 |
| 0.10        | 0.0039 | 0.30        | 0.0118 | 0.50        | 0.0197 | 0.70        | 0.0276 | 0.90        | 0.0354 | 0.20        | 0.0079 | 0.40        | 0.0157 | 0.60        | 0.0236 | 0.80        | 0.0315 | 1.00 | 0.0394 |

## Inches into millimetres

| inches | millimetres | inches  | millimetres | inches  | millimetres | inches  | millimetres | inches  | millimetres | inches  | millimetres | inches  | millimetres | ft. in. | millimetres | ft. in. | millimetres | feet     | millimetres |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|
| 1/64   | 0.3969      | 51/64   | 20.2406     | 25/32   | 54.7688     | 323/32  | 94.4563     | 59/32   | 134.144     | 711/16  | 195.262     | 1013/16 | 274.638     | 3 7     | 1092.20     | 7 9     | 2362.20     | 33       | 10,058.4    |
| 1/32   | 0.7938      | 13/16   | 20.6375     | 23/16   | 55.5625     | 31/4    | 95.2500     | 53/16   | 134.938     | 73/4    | 196.850     | 107/8   | 276.225     | 3 8     | 1117.60     | 7 10    | 2387.60     | 34       | 10,363.2    |
| 3/64   | 1.1906      | 53/64   | 21.0344     | 27/32   | 56.3563     | 325/32  | 96.0438     | 511/32  | 135.731     | 713/16  | 198.438     | 1015/16 | 277.812     | 3 9     | 1143.00     | 7 11    | 2413.00     | 35       | 10,668.0    |
| 1/16   | 1.5875      | 27/32   | 21.4313     | 21/4    | 57.1500     | 313/16  | 96.8375     | 53/8    | 136.525     | 77/8    | 200.025     | 11      | 279.400     | 3 10    | 1168.40     | 8 0     | 2438.40     | 36       | 10,972.8    |
| 5/64   | 1.9844      | 55/64   | 21.8281     | 29/32   | 57.9438     | 327/32  | 97.6313     | 513/32  | 137.319     | 715/16  | 201.612     | 111/16  | 280.988     | 3 11    | 1193.80     | 8 1     | 2463.80     | 37       | 11,277.6    |
| 3/32   | 2.3813      | 7/8     | 22.2250     | 25/16   | 58.7375     | 37/8    | 98.4250     | 57/16   | 138.112     | 8       | 203.200     | 111/8   | 282.575     | 4 0     | 1219.20     | 8 2     | 2489.20     | 38       | 11,582.4    |
| 7/64   | 2.7781      | 57/64   | 22.6219     | 211/32  | 59.5313     | 349/32  | 99.2188     | 515/32  | 138.906     | 81/16   | 204.788     | 113/16  | 284.162     | 4 1     | 1244.60     | 8 3     | 2514.60     | 39       | 11,887.2    |
| 1/8    | 3.1750      | 29/32   | 23.0188     | 23/8    | 60.3250     | 315/16  | 100.012     | 51/2    | 139.700     | 81/8    | 206.375     | 111/4   | 285.750     | 4 2     | 1270.00     | 8 4     | 2540.00     | 40       | 12,192.0    |
| 9/64   | 3.5719      | 59/64   | 23.4156     | 213/32  | 61.1188     | 331/32  | 100.806     | 517/32  | 140.494     | 83/16   | 207.962     | 115/16  | 287.338     | 4 3     | 1295.40     | 8 5     | 2565.40     | 41       | 12,496.8    |
| 5/32   | 3.9688      | 15/16   | 23.8125     | 27/16   | 61.9125     | 4       | 101.600     | 59/16   | 141.288     | 81/4    | 209.550     | 113/8   | 288.925     | 4 4     | 1320.80     | 8 6     | 2590.80     | 42       | 12,801.6    |
| 11/64  | 4.3656      | 61/64   | 24.2094     | 215/32  | 62.7063     | 41/12   | 102.394     | 519/32  | 142.081     | 85/16   | 211.138     | 117/16  | 290.512     | 4 5     | 1346.20     | 8 7     | 2616.20     | 43       | 13,106.4    |
| 3/16   | 4.7625      | 21/32   | 24.6063     | 21/2    | 63.5000     | 41/16   | 103.188     | 53/8    | 142.875     | 83/8    | 212.725     | 111/2   | 292.100     | 4 6     | 1371.60     | 8 8     | 2641.60     | 44       | 13,411.2    |
| 13/64  | 5.1594      | 63/64   | 25.0031     | 217/32  | 64.2938     | 43/12   | 103.981     | 521/32  | 143.669     | 87/16   | 214.312     | 119/16  | 293.688     | 4 7     | 1397.00     | 8 9     | 2667.00     | 45       | 13,716.0    |
| 7/32   | 5.5563      | 1       | 25.4000     | 29/16   | 65.0875     | 41/8    | 104.775     | 511/16  | 144.462     | 81/2    | 215.900     | 119/8   | 295.275     | 4 8     | 1422.40     | 8 10    | 2692.40     | 46       | 14,020.8    |
| 15/64  | 5.9531      | 11/32   | 26.1938     | 219/32  | 65.8813     | 43/12   | 105.569     | 523/32  | 145.256     | 87/16   | 217.488     | 111/16  | 296.862     | 4 9     | 1447.80     | 8 11    | 2717.80     | 47       | 14,325.6    |
| 1/4    | 6.3500      | 11/16   | 26.9875     | 25/8    | 66.6750     | 43/16   | 106.362     | 53/4    | 146.050     | 83/8    | 219.075     | 113/4   | 298.450     | 4 10    | 1473.20     | 9 0     | 2743.20     | 48       | 14,830.4    |
| 17/64  | 6.7469      | 13/32   | 27.7813     | 231/32  | 67.4688     | 47/32   | 107.156     | 525/32  | 146.844     | 811/16  | 220.662     | 1113/16 | 300.038     | 4 11    | 1498.60     | 9 1     | 2768.60     | 49       | 14,935.2    |
| 9/32   | 7.1438      | 11/8    | 28.5750     | 211/16  | 68.2625     | 41/4    | 107.950     | 513/16  | 147.638     | 83/4    | 222.250     | 117/8   | 301.625     | 5 0     | 1524.00     | 9 2     | 2794.00     | 50       | 15,240.0    |
| 19/64  | 7.5406      | 13/32   | 29.3688     | 233/32  | 69.0563     | 47/32   | 108.744     | 527/32  | 148.431     | 831/16  | 223.838     | 1115/16 | 303.212     | 5 1     | 1549.40     | 9 3     | 2819.40     | 51       | 15,544.8    |
| 5/16   | 7.9375      | 13/16   | 30.1625     | 23/4    | 69.8500     | 45/16   | 109.538     | 57/8    | 149.225     | 87/8    | 225.425     | 12      | 304.800     | 5 2     | 1574.80     | 9 4     | 2844.80     | 52       | 15,849.6    |
| 21/64  | 8.3344      | 17/32   | 30.9563     | 235/32  | 70.6438     | 411/32  | 110.331     | 529/32  | 150.019     | 815/16  | 227.012     | 13      | 330.200     | 5 3     | 1600.20     | 9 5     | 2870.20     | 53       | 16,154.4    |
| 11/32  | 8.7313      | 11/4    | 31.7500     | 213/16  | 71.4375     | 43/8    | 111.125     | 515/16  | 150.812     | 9       | 228.600     | 14      | 355.600     | 5 4     | 1625.60     | 9 6     | 2895.60     | 54       | 16,459.2    |
| 23/64  | 9.1281      | 19/32   | 32.5438     | 237/32  | 72.2313     | 433/32  | 111.919     | 531/32  | 151.606     | 91/16   | 230.188     | 15      | 381.000     | 5 5     | 1651.00     | 9 7     | 2921.00     | 55       | 16,764.0    |
| 3/8    | 9.5250      | 13/16   | 33.3375     | 27/8    | 73.0250     | 47/16   | 112.712     | 6       | 152.400     | 91/8    | 231.775     | 16      | 406.400     | 5 6     | 1676.40     | 9 8     | 2946.40     | 56       | 17,068.8    |
| 25/64  | 9.9219      | 11/32   | 34.1313     | 239/32  | 73.8188     | 415/32  | 113.506     | 61/16   | 153.988     | 91/16   | 233.362     | 17      | 431.800     | 5 7     | 1701.80     | 9 9     | 2971.80     | 57       | 17,373.6    |
| 13/32  | 10.3188     | 13/8    | 34.9250     | 215/16  | 74.6125     | 41/2    | 114.300     | 61/8    | 155.575     | 91/4    | 234.950     | 18      | 457.200     | 5 8     | 1727.20     | 9 10    | 2997.20     | 58       | 17,678.4    |
| 27/64  | 10.7156     | 131/32  | 35.7188     | 231/32  | 75.4063     | 417/32  | 115.094     | 63/16   | 157.162     | 91/4    | 236.538     | 19      | 482.600     | 5 9     | 1752.60     | 9 11    | 3022.60     | 59       | 17,983.2    |
| 7/16   | 11.1125     | 17/16   | 36.5125     | 3       | 76.2000     | 49/16   | 158.888     | 61/4    | 158.750     | 91/8    | 238.125     | 20      | 508.000     | 5 10    | 1778.00     | 10 0    | 3048.00     | 60       | 18,288.0    |
| 29/64  | 11.5094     | 151/32  | 37.3063     | 31/32   | 76.9938     | 417/32  | 116.681     | 65/16   | 160.338     | 91/4    | 239.712     | 21      | 533.400     | 5 11    | 1803.40     | 11 0    | 3352.80     | 61       | 18,592.8    |
| 15/32  | 11.9063     | 11/2    | 38.1000     | 31/16   | 77.7875     | 45/8    | 117.475     | 63/8    | 161.925     | 91/2    | 241.300     | 22      | 558.800     | 6 0     | 1828.80     | 12 0    | 3657.60     | 62       | 18,897.6    |
| 31/64  | 12.3031     | 117/32  | 38.8938     | 33/32   | 78.5813     | 421/32  | 118.269     | 67/16   | 163.512     | 97/16   | 242.888     | 23      | 584.200     | 6 1     | 1854.20     | 13 0    | 3962.40     | 63       | 19,202.4    |
| 1/2    | 12.7000     | 39.6875 | 31/8        | 79.3750 | 411/16      | 119.062 | 61/2        | 165.100 | 95/8        | 244.475 | 24          | 609.600 | 6 2         | 1879.60 | 14 0        | 4267.20 | 64          | 19,507.2 |             |
| 33/64  | 13.0969     | 40.4813 | 35/32       | 80.1688 | 423/32      | 119.856 | 69/16       | 166.688 | 91/16       | 246.062 | 25          | 635.000 | 6 3         | 1905.00 | 15 0        | 4572.00 | 65          | 19,812.0 |             |
| 17/32  | 13.4938     | 153/32  | 41.2750     | 33/16   | 80.9625     | 43/4    | 120.650     | 65/8    | 168.275     | 93/4    | 247.650     | 26      | 660.400     | 6 4     | 1930.40     | 16 0    | 4876.80     | 66       | 20,116.8    |
| 35/64  | 13.8906     | 121/32  | 42.0688     | 37/32   | 81.7563     | 425/32  | 121.444     | 611/16  | 169.862     | 93/16   | 249.238     | 27      | 685.800     | 6 5     | 1955.80     | 17 0    | 5181.60     | 67       | 20,421.6    |
| 9/16   | 14.2875     | 111/16  | 42.8625     | 31/4    | 82.5500     | 413/16  | 122.238     | 63/4    | 171.450     | 97/8    | 250.825     | 28      | 711.200     | 6 6     | 1981.20     | 18 0    | 5486.40     | 68       | 20,726.4    |
| 37/64  | 14.6844     | 123/32  | 43.6563     | 39/32   | 83.3438     | 427/32  | 123.031     | 613/16  | 173.038     | 95/16   | 252.412     | 29      | 736.600     | 6 7     | 2006.60     | 19 0    | 5791.20     | 69       | 21,031.2    |
| 19/32  | 15.0813     | 13/4    | 44.4500     | 35/16   | 84.1375     | 47/8    | 123.825     | 67/8    | 174.625     | 10      | 254.000     | 30</    |             |         |             |         |             |          |             |